



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício EDU/STE Nº:135/2024

Assunto: Informação (faz)

Data: 24/07/2024

Em resposta aos requerimentos Nº 90/2024, 105/2024, 106/2024 vimos por meio deste informar a V^{sa} o que foi solicitado.

- 1) Prefeitura 30 com veículos – Global com 57 veículos, em anexo documentos comprobatórios.
- 2) 87 veículos no total
- 3) - Todos os pontos críticos foram executados e continuamos atendendo a demanda.

Segue em anexo o ofício de resposta do Secretário de Obras.

- 4) - Sim, todos foram executados.

Segue em anexo o ofício de resposta do Secretário de Obras.

5) – Rotas em anexo, notas enviadas à Câmara Municipal, volume muito grande de documentos, sem condições de digitalizar, pelo motivo de estarem úmidas. Responsável, Secretaria Municipal de Educação (fiscal Anizio).

- 6) – COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA;

Atas e contratos enviados para os e- mails eleonoramaira@yahoo.com.br e secretaria@manhuacu.mg.leg.br

- 7) – Rotas com monitores, somente onde existem crianças menores de 10 anos
- 8) – Dia 29/06/2024, conferência orientações do FNDE
- 9) – 6/6 meses, EXATA ENGENHARIA.
- 10) – 3.286

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Sem mais para o momento, receba os protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

Sueli Regina Braga de Oliveira
Coordenadora do Transporte Escolar

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 414/2024
Data: 02/08/2024 - Horário: 15:10
Administrativo

Daniel Vieira Ferreira
Secretário de Educação

Sr^a Vereadora

Eleonora Maria Moreira Justiniano



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CARLOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO				
CNPJ/CPF: 11.544.978/0001-30				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00135765170	HHF 7091	MG MANHUAÇU	M.BENZ BUSSCAR	2009 2009
Chassi		Categoria	Lotação	
9BM6882709B644172///		ALUGUEL	26P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.852-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Laeres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorefletores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapeamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Fardos principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo

VISTADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MARIO CAMPOS MG				
CNPJ/CPF: 493.681.846-15				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HKH	MG	FORD	2011
00313159130	0F65	MARIO CAMPOS	TRANSIT	2012
Chassi		Categoria	Lotação	
WF0DXXTBFBTC29172//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRYL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tavôgrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, práticos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e batentes
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/freio

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: R2M TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF: 03.396.118/0001-14				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/Carroceria	Ano/Modelo
Renavam:				
00265277663	HBZ 6571	MG BELO HORIZONTE	AGRALE NEOBUS	2010 2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BYC52A1AAC000278//		ALUGUEL		22P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para chiques.

Espelhos retrovisores

Impulsor de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cinto de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Enxape

Taquígrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lubrificantes da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farois traseiros e luzes do painel

Lanternas e retrorefletores

Luzes intermitentes de advertência.

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Frenos de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapeamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, burras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Farois principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório de líquido de freio

Reservatório de ar/óleo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: EXPRESSO LUB PECAS E SERVICOS LT				
CNPJ/CPF: 35.144.731/0001-95				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00467838860	NYF 1245	MG MARIANA	FORD TRANSIT CIRILO	2011 2011
Chassi		Categoria		Lotação
WF0DXXTBFBTJ35000//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e reorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/05/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CENTRO DE FORM DE COND EDNA LTDA				
CNPJ/CPF: 01.024.129/0001-00				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00973483199	HCH 1650	MG IPATINGA	M.BENZ CIRILO	2008 2008
Chassi		Categoria	Lotação	
8AC9046638A991553//		ALUGUEL	22P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L

Conformidade das características do veículo

Para choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorefletores

Luzes intermitentes de advertência.

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroçaria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:




LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: LUIZ DE PAULA MATTOS				
CNPJ/CPF: 464.722.666-20				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00281004501	HBZ 7200	MG BELO HORIZONTE	FORD TRANSIT	2010 2011
Chassi		Categoria		Lotação
WF0DXXTAFBTA74341//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em-CAMPO.



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 27 de janeiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRVL

 - Conformidade das características do veículo
 - Para-choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para-brisa
 - Para-sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lubrificantes da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escape)
 - Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 27/01/2024

Validade: 27/07/2024
- Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
 - Alinhamento das rodas
 - Volantes e coluna
 - Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
 - Servo direção hidráulica
 - Amortecedor da direção
 - Funcionamento da suspensão
 - Eixos
 - Elementos elásticos e absorvedores de energia
 - Elementos estruturais
 - Elementos de articulação
 - Elementos de regulação
 - Elementos de fixação
 - Elementos complementares
 - Rodas fora do limite
 - Tamanho e tipo de pneus
 - Simetria dos pneus e rodas
 - Estado geral dos pneus
 - Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
 - Faróis principais e auxiliares
 - Carroceria
 - Vidros, janelas e bancos
 - Comandos e servofreio
 - Reservatório do líquido de freio
 - Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS				
CNPJ/CPP: 055.960.046-18				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01031190128	PVG 2F80	MG CARATINGA	M.BENZ SPRINTER	2014 2014
Chassi		Categoria		Lotação
8AC906633EE096076///		ALUGUEL		16L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques:

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorefletores

Luzes intermitentes de advertência.

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escape)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Parafusos principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo

HISTÓRIA!!!



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MILAS TUR LTDA				
CNPJ/CPF: 04.201.756/0001-50				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00344287912	HBY 4681	MG MANHUAÇU	M.BENZ SPRINTER	2011 2011
Chassi		Categoria	Lotação	
8AC904663BE051026///		ALUGUEL	20P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacógrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Laçres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Faroel traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 05/02/2024
- Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MAF TURISMO EIRELI				
CNPJ/CPF: 32.116.234/0001-95				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01017501049	FQF 3789	SP CAMPINAS	RENAULT MASTER MBUS	2013 2014
Chassi		Categoria		Lotação
93YMEN4MEEJ238717//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cinto de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Capote

Tacógrafo

Cinto de segurança do condutor de transmissão

Lucros da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e refletores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freio de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escape)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, burras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulação

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar líquido

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: G L TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF: 05.487.646/0001-69				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00194664856	HKW 5H95	MG RAUL SOARES	FIAT DUCATO	2009 2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BM384067AB683682//		ALUGUEL		35P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Pára choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Pára sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Trocáfio
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tanques
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

USADO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CARLOS ROBERTO FLORES ALVES				
CNPJ/CPF: 057.679.346-90				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00217220720	HNH 0E64	MG SANTANA DO MANHUAÇU	M.BENZ GRANMINI	2010 2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BM658277AB695848///		ALUGUEL		27P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moses Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para chaves.
Espelhos retrovisores
Limpeza do para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Escopo
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação do combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, praios e componentes
Alinhamento das rodas
Volante e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Parafusos principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e barcos
Comandos e servomec
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/água

VISTO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moses Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: REISINON MARQUES TELES				
CNPJ/CPF: 615.876.486-87				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00979784140	HJJ 7D59	M.G MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2008 2009
Chassi		Categoria	Lotação	
93W245L3392031617//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIA



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: SOUZA E JUNIOR TRANSPORTE TURISMO L				
CNPJ/CPF: 11.544.978/00001-30				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00853681708	HCS 9484	MG MANHUAÇU	I/M.BENZ 313 CDI SPRINTER	2005 2005
Chassi		Categoria	Lotação	
8AC9036725A928132///		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 DE JANEIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Pára-choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para-brisa

Pára-sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorrefletores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 28/01/2024

Validade: 28/07/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulação

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroçatã

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo

11/11/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: ADRIANO CECHETO				
CNPJ/CPF: 070.366.087-06				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00227759338	LLF 5C21	BA EUGENOPOLIS	M.BENZ NEOBUS LO915	2010 2010
Chassi		Categoria	Lotação	
9BM688277AB732327///		ALUGUEL	25P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou arcos desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

WISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: WAYNER SERV. DE TRANSPORTE LTDA				
CNPJ/CPF: 13.317.863/0001-39				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00142055018	HJ 4173	MG BELO HORIZONTE	M.BENZ MPOLO IDEALE	2009 2009
Chassi		Categoria		Lotação
9BM3840789B644370//		ALUGUEL		49P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141002552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL

- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Taxômetro
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e refletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
141002552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: ELIO RODRIGUES				
CNPJ/CPF: 05.913.574/0002-55				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00900653418	GVQ5225	MG MANHUACU	M.BENZ INDUSCAR	2006 2007
Chassi		Categoria		Lotação
9BM3840677B507954//		ALUGUEL		38P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Impulsores de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lâmpadas da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lâmpadas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lâmpada de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: AGUIATUR TRANSPORTE E TURISMO LT				
CNPJ/CPF: 13.229.713/0001-73				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00983481679	HFD 4D24	MG MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2008 2009
Chassi		Categoria		Lotação
93W245L3392033632///		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da Inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a Inspeção veicular.
OBS: esta Inspeção foi realizada em CAMPO.

Moses Ribeiro Alves
141.692.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRV
- Conformidade das características do veículo
- Pára-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Pára-sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Extinção
- Taxômetro
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Derrame de banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de escape de gases (escape)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 05/02/2024
- Validade: 05/08/2024

- Circulo de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e colunas
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/óleo

INSPEÇÃO



Moses Ribeiro Alves
141.692.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JOSE JANUARIO PAULINO				
CNPJ/CPF: 787.171.406-68				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00143620860	EDR 6B09	MG MANHUACU	FIAT DUCATO GREENCAR	2009 2009
Chassi		Categoria		Lotação
93W245H3392040983//		PARTICULAR		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Impulsor do para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cinto de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
F-lampe
Tachômetro
Cinto de segurança do árvore de transmissão
Lâmpadas da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Luzes vermelhas de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape/motor)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e eoluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Parafusos principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e batentes
Comandos e servomecânicos
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/óleo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: REISINON MARQUES TELES				
CNPJ/CPF: 615.876.486-87				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00979784140	HJJ 7D59	M.G MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2008 2009
Chassi		Categoria		Lotação
93W245L3392031617//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRV
- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estope
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Fretos de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escape)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 05/02/2024
- Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Fardos principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTORIA

TRT CRT/MG I

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: AM SOLUCOES URBANAS LTDA				
CNPJ/CPF: 22.448.118/0001-10				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	FCH	MG	VOLKS	2011
00473835304	6B04	IPABA	COMIL SVELTO	2012
Chassi		Categoria	Lotação	
9532882W0CR218386//		ALUGUEL	28P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estope
Tacógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JULIO E JUNIOR TRANSPORTES				
CNPJ/CPF: 33.771.416/0001-62				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	MTU	M.G	M.BENZ	2010
00281265569	7148	SÃO JOAO	EMBRAFI	2011
Chassi		Categoria		Lotação
8AC904663BE042182//		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Taxígrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTE RIADO


TRT CRT/MG (



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR – LIV – (VEÍCULO ESCOLAR)

A.R.T. CREA/MG: MG20243019171		DATA DA INSPEÇÃO: 08/06/2024, às 13:00.	
LAUDO Nº: 14171/2024-1		DATA DE VALIDADE: 07/12/2024, às 13:00.	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jéus Fernandes Júnior		Registro CREA-MG: 172229D	
Engenheiro mecânico e Mestre em engenharia Mecânica			
DADOS ORIGINAIS DO VEÍCULO			
NOME: Glaucineio Eduardo da Silva		CNPJ/CPF: 052.027.996-40	
ENDEREÇO: Córrego Grande, Área Rural, Santana do Tabuleiro. Raul Soares-MG.			
ESPECIE/TIPO: PAS/ÔNIBUS	MARCA/MODELO/VERSÃO: M.BENZ/OF1418 NEOBUS SPEC	CAP/POT/CIL: 35L/177CV/****	COR: VERDE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	ANO/MODELO: 2009/2010	PLACA: HKW-5H99	CHASSI: 9BM384067AB684041





Fotos tiradas do veículo no ato da inspeção.

CERTIFICO QUE, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA 1498/2019 DETRAN-MG, QUE REGULAMENTA OS ARTIGOS 136 A 139 DO CTB - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -, POR OCASIÃO DESTA INSPEÇÃO MECÂNICA REALIZADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 14040 E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, ESPECIFICAMENTE - RESOLUÇÕES CONTRAN 14/98, 939, 959, 924 E SUAS SUCEDÂNEAS, NBR 14040-1 - PARTE 1: DIRETRIZES BÁSICAS; NBR 14040-11 - PARTE 11: ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR. NBR 17075: INSPEÇÃO VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR – REQUISITOS -, O VEÍCULO REÚNE AS CONDIÇÕES NORMAIS AO QUE SE REFERE À SEGURANÇA, MANUTENÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. O MESMO ESTÁ APTO A PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM REGISTRO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO, FICANDO OS RESPONSÁVEIS, POR QUESTÕES ÓBVIAS, OBRIGADOS A FAZER MANUTENÇÃO DIÁRIA, COMO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E A PROATIVA - A MAIS IMPORTANTE -, NO SENTIDO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA PARA O USUÁRIO, ALÉM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, ESTANDO CIENTES DAS PENALIDADES QUE ESTÃO SUJEITOS POR INOBSERVÂNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PREVISTAS EM LEI.


RESULTADO: APROVADO

Jéus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA MG 172229 D



JÉUS FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D




Pneus/Eixo Dianteiro




Pneus/Eixo Traseiro




Tacógrafo



Estado Médio dos pneus



Abertura máxima de vidros corrediços e/ou
Dispositivos para quebra e remoção de vidros



Cintos de segurança em número igual da lotação

Jésus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA-MG 172229 D

Jésus Fernandes Júnior
JÉSUM FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D
(31) 99972-5838 e (33) 98859-7652


TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

MOTORES CICLO OTTO E DIESEL

Itens Avaliados (motor Ciclo Otto e Ciclo Diesel)

MOTOR	CHASSI – DIREÇÃO/SUSPENÇÃO
FUNCIONAMENTO	VOLANTE
CARTER	VOLANTE COLUNA
COMPRESSOR DE AR	SETOR DE DIREÇÃO
CAUÇO MOTOR	BARRA DE DIREÇÃO
DESCARGA	PIVÔ
SILENCIOSO	CHASSI
BLOCO	FOLGAS
CABEÇOTES	SUSPENÇÃO
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	ARMOTECEDORES
BOMBA INJETORA	MOLAS
BOMBA GASOLINA/ÁLCOOL	EMBUCHAMENTOS
TANQUE	RODAS
TUBULAÇÃO	SUSPENÇÃO PNEUMÁTICA
FILTRO DE AR	ELEMENTOS LIMITADORES
SISTEMA DE FREIO	SISTEMA ELÉTRICO
TUBULAÇÕES	LANTERNAS
RODAS	LANTERNAS SUPERIORES
SINALEIRO	LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA
FOLGA PEDAL	RETROREFLECTORES
TIRANTES	FARÓIS PRINCIPAIS E AUXILIARES
MANETE ESTACIONAMENTO	LANTERNA PLACA TRASEIRA
SERVOFREIO	LUZES DO PAINEL
CUICAS	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CATRACAS	TACÓGRAFO
RESERVATÓRIO DO LIQUIDO DE FREIO	EXTINTOR
DISCO TAMBORES COMPONENTES	TRIÂNGULO
CARROCERIA	CINTO DE SEGURANÇA
LATARIA	PALETAS PARA-BRISA
PINTURA	LACRE DO TACÓGRAFO
ESPELHOS RETROVISORES	DISPOSITIVOS QUEBRA/REMOÇÃO DE VIDROS
VIDROS	CÂMERA-MONITOR
FORRAÇÃO	ACESSÓRIOS
PARA-BRISA	ESTEPE
MAÇANETAS	CHAVE DE RODA
LIMITADORES DE VIDROS - MÁXIMO 10 CM	RODAGEM
FAIXA HORIZONTAL PINTADA EM 40 CENTÍMETROS (ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE CORES)	IDENTIFICAÇÃO DOS PNEUS
DOCUMENTAÇÃO	ALINHAMENTO - DESGASTE

Jésus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA MG 172229 D


JÉBUS FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D
(31) 99972-5838 e (33) 98859-7652



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: AGUIATUR TRANSPORTE E TURISMO LT				
CNPJ/CPF: 13.229.713/0001-73				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HKW	MG	M.BENZ	2009
00194661636	5H93	MANHUAÇU	NEOBUS SPEC	2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BM384067AB684094//		ALUGUEL		35P

Declaro que o veículo acima destinado no TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques:

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacógrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorrefletores

Luzes intermitentes de advertência.

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroçaria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA				
CNPJ/CPF: 34.393.371/0001-00				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	JSP	BA	AGRALE	2009
00173595146	1625	SALVADOR	NEOBUS	2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BYC52A1AAC000161///		ALUGUEL		37P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Para-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tavôgrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, praios e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PAULO SERGIO DE MELO PAULA-ME				
CNPJ/CPF: 02.793.690/0001-90				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00489962866	OOW 8247 00W8C47	BARBACENA	RENAULT MASTER	2012 2013
Chassi		Categoria	Lotação	
93YADC1L6DJ234840//		PARTICULAR	20P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lâmpadas e refletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lâmpada de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: AGUIATUR TRANSPORTE E TURISMO LT				
CNPJ/CPF: 13.229.713/0001-73				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	EHH	MG	M.BENZ	2010
00275828565	9F28	MANHUACU	NEOBUS	2010
Chassi		Categoria	Lotação	
9BM688277AB743642///		PARTICULAR	45P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tubo de escape
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lubrificantes da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e refletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tanques
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024


Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e eixos
Mecanismo, barras e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estudo geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Folgas principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/óleo

VISTADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: HERLON JOSE DE CARVALHO 99276550615				
CNPJ/CPF: 21.663.987/0001-02				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem Renavam:	Placa	UF	Marcas/carroceria	Ano/modelo
00123470170	LKU 9608	MG VERMELHO NOVO	M.BENZ EMBRAFI	2008 2009
Chassi		Categoria		Lotação
8AC9046639E0104197		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falta ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRV
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Para-sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Bastão
- Tacômetro
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lavagem da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes de painel
- Lanternas e retrovisores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e buzina
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Filtro de óleo e de ar do motor
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (catalisador)
- Instalação elétrica e buzina

INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

- Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volante e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos plásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do eixo
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Partes principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e portas
- Comandos e acessórios
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de arrefecimento

1 RT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PRESLEY RICARDO JANUARIO				
CNPJ/CPF: 071.923.326-74				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	OWX	MG	FIAT	2013
00995598371	3C4I	MANHUACU	DUCATO	2014
Chassi		Categoria	Lotação	
93W245L34E2130519//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e buéria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: HERLON JOSE DE CARVALHO 99276550615				
CNPJ/CPF: 21.663.987/0001-02				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00123470170	LKU 9608	MG VERMELHO NOVO	M.BENZ EMBRAFI	2008 2009
Chassi		Categoria		Lotação
8AC9046639E010419//		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e serviço
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar condicionado

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CARLOS TUR TRANSPORTES E TURISMO				
CNPJ/CPF: 01.832.490/0001-55				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marcas/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00199558922	ENL 1G74	MG MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2010 2010
Chassi		Categoria	Lotação	
93W245L34A2052095//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 DE JUNHO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Parafusos
Velocímetro
Bateria
Cintos de segurança
Fetedor de inóculo
Triângulo de segurança
Freio
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lâmpadas e retro-refletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lâmpada de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Situação dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas em seus desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e acessórios
Reservatório de líquido de freio
Reservatório de ar vazio

INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/01/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: IRANIR LUCIANO DIAS SILVA				
CNPJ/CPF: 669.718.886-34				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	OWL	M.G	FIAT	2013
00595070329	2G29	VERMELHO NOVO	DUCATO	2014
Chassi		Categoria		Lotação
93W245L34E2128978///		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 DE FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRV.
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para para-brisas
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo)

VISTO

LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR – LIV – (VEÍCULO ESCOLAR)

Av. T. CREA/MG: MG20243019171
LAUDO Nº: 14170/2024-1

DATA DA INSPEÇÃO: 08/06/2024, às 13:00.
DATA DE VALIDADE: 07/12/2024, às 13:00.

Registro CREA-MG: 172229D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jéssus Fernandes Júnior
Engenheiro mecânico e Mestre em engenharia Mecânica

DADOS ORIGINAIS DO VEÍCULO

CNPJ/CPF: 05.487.646/0001-69

NOME: G L Transportes LTDA

ENDEREÇO: Córrego Grande, Área Rural, Santana do Tabuleiro. Raul Soares-MG.

ESPÉCIE/TIPO:
PAS/ÔNIBUS

MARCA/MODELO/VERSÃO:
M.BENZ/OF1418 NEOBUS SPEC

CAP/POT/CIL:
35L/177CV/****



COR:
VERDE

COMBUSTÍVEL:
DIESEL

ANO/MODELO:
2009/2010

PLACA:
HKW-5H97

CHASSI:
9BM384067AB685227




Fotos tiradas do veículo no ato da inspeção.

CERTIFICO QUE, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA 1498/2019 DETRAN-MG, QUE REGULAMENTA OS ARTIGOS 136 A 139 DO CTB - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -, POR OCASIÃO DESTA INSPEÇÃO MECÂNICA REALIZADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 14040 E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, ESPECIFICAMENTE - RESOLUÇÕES CONTRAN 14/98, 939, 959, 924 E SUAS SUCEDÂNEAS, NBR 14040-1 - PARTE 1: DIRETRIZES BÁSICAS; NBR 14040-11 - PARTE 11: ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR. NBR 17075: INSPEÇÃO VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - REQUISITOS -, O VEÍCULO REÚNE AS CONDIÇÕES NORMAIS AO QUE SE REFERE À SEGURANÇA, MANUTENÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. O MESMO ESTÁ APTO A PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM REGISTRO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO, FICANDO OS RESPONSÁVEIS, POR QUESTÕES ÓBVIAS, OBRIGADOS A FAZER MANUTENÇÃO DIÁRIA, COMO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E A PROATIVA - A MAIS IMPORTANTE -, NO SENTIDO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA PARA O USUÁRIO, ALÉM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, ESTANDO CIENTES DAS PENALIDADES QUE ESTÃO SUJEITOS POR INOBSERVÂNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PREVISTAS EM LEI.


RESULTADO: APROVADO

Jéssus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA-MG 172229 D


Jéssus Fernandes Júnior
JÉSSUS FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D




Pneus/Eixo Dianteiro




Pneus/Eixo Traseiro




Tacógrafo



Estado Médio dos pneus



Abertura máxima de vidros corrediços e/ou
Dispositivos para quebra e remoção de vidros



Cintos de segurança em número igual da lotação

Jésus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA MG 172229 D

Jésus Fernandes Júnior
JÉSUS FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D
(31) 99972-5838 e (33) 98859-7652


TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

MOTORES CICLO OTTO E DIESEL

Itens Avallados (motor Ciclo Otto e Ciclo Diesel)

MOTOR	CHASSI – DIREÇÃO/SUSPENÇÃO
FUNCIÓNAMENTO	VOLANTE
CARTER	VOLANTE COLUNA
COMPRESSOR DE AR	SETOR DE DIREÇÃO
CALÇO MOTOR	BARRA DE DIREÇÃO
DESCARGA	PIVÔ
SILENCIOSO	CHASSI
BLOCO	FOLGAS
CABEÇOTES	SUSPENÇÃO
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	ARMOTECEDORES
BOMBA INJETORA	MOLAS
BOMBA GASOLINA/ÁLCOOL	EMBUCHAMENTOS
TANQUE	RODAS
TUBULAÇÃO	SUSPENÇÃO PNEUMÁTICA
FILTRO DE AR	ELEMENTOS LIMITADORES
SISTEMA DE FREIO	SISTEMA ELÉTRICO
TUBULAÇÕES	LANTERNAS
RODAS	LANTERNAS SUPERIORES
SINALEIRO	LUZES INTERNITENTES DE ADVERTÊNCIA
FOLGA PEDAL	RETROREFLECTORES
TIRANTES	FARÓIS PRINCIPAIS E AUXILIARES
MANETE ESTACIONAMENTO	LANTERNA PLACA TRASEIRA
SERVOFREIO	LUZES DO PAINEL
CUICAS	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CATRACAS	TACÓGRAFO
RESERVATÓRIO DO LIQUIDO DE FREIO	EXTINTOR
DISCO TAMBORES COMPONENTES	TRIÂNGULO
CARROCERIA	CINTO DE SEGURANÇA
LATARIA	PALETAS PARA-BRISA
PINTURA	LACRE DO TACÓGRAFO
ESPELHOS RETROVISORES	DISPOSITIVOS QUEBRA/REMOÇÃO DE VIDROS
VIDROS	CÂMERA-MONITOR
FORRAÇÃO	ACESSÓRIOS
PARA-BRISA	ESTEPE
MAÇANETAS	CHAVE DE RODA
LIMITADORES DE VIDROS - MÁXIMO 10 CM	RODAGEM
FAIXA HORIZONTAL PINTADA EM 40 CENTÍMETROS (ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE CORES)	IDENTIFICAÇÃO DOS PNEUS
DOCUMENTAÇÃO	ALINHAMENTO - DESGASTE

Jésus Fernandes Júnior
Eng. Mecânico
CREA MG 172229 D


JÉSUS FERNANDES JÚNIOR
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-MG 172229/D
(31) 99972-5838 e (33) 98859-7652



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: IRANIR LUCIANO DIAS SILVA				
CNPJ/CPF: 669.718.886-34				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HBZ	M.G	FIAT	2013
00129064017	1D25	VERMELHO NOVO	DUCATO	2014
Chassi		Categoria	Lotação	
9BYC32Y1U9C001223		ALUGUEL	33P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de fevereiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e refletorizadores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e barcos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SOUZA				
CNPJ/CPF: 730.611.236-87				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	GXA	MG	CITROEN	2011
00462203867	1047	IPATINGA	JUMPER M33M	2012
Chassi		Categoria		Lotação
935ZBXMMBC2089293W		ALUGUEL		19P

Declaro que o veículo acima descrito ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136.139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da Inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a Inspeção veicular.

Obs: esta Inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRYL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Bateria
Tachômetro
Cinta de segurança da árvore de transmissão
Luzes da bomba ligadora
Desgaste da banda de rodagem (pneus novos)
Parafusos e luvas do painel
Luzes traseiras e reflexividades
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freio de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação do combustível
Sistema de exaustão de gases (escape/moto)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, prates e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Partes principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e baixos
Comandos e acessórios
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de arrefecimento

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: R2M TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF: 03.936.118/0001-14				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 00986759473	GVQ 8887	MG BELO HORIZONTE	FIAT DUCATO	2008 2009
Chassi		Categoria		Lotação
93W245H3392032066///		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 DE JANEIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/012024
Validade: 28/07/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo



TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: BR TUR VIAGENS LTDA				
CNPJ/CPF: 24.823.732/0001-40				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HEO	MG	FIAT	2011
00350565970	7877	AIMORES	DUCATO	2012
Chassi		Categoria		Lotação
93W245H34C2084741//		ALUGUEL		17P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Bastão
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e refletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Parafusos principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SOUZA				
CNPJ/CPF: 730.611.236-87				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	GXA	MG	CITROEN	2011
00462203867	1047	IPATINGA	JUMPER M33M	2012
Chassi		Categoria		Lotação
935ZBXMMBC2089293//		ALUGUEL		19P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Luzes da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorrefletores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volante e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Parafusos principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/óleo

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: SOUZA E JUNIOR TRANSP E TURIS LT				
CNPJ/CPF: 11.544.978/0001-30				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HMN	MG	MARCOPOL	2008
00956747230	8010	MANHUACU	VOLARE	2008
Chassi		Categoria		Lotação
93PB40E3P8C024315//		ALUGUEL		34P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRV/L
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Para-sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estope
- Tanque de combustível
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes de painel
- Lanternas e retrovisores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e trancos
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Frenos de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escape)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Parafusos principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/óleo

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MAF TURISMO EIRELI				
CNPJ/CPF: 32.116.234/0001-95				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01017501049	FQF 3789	SP CAMPINAS	RENAULT MASTER MBUS	2013 2014
Chassi		Categoria		Lotação
93YMEN4MEEJ238717//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CARLOS ROBERTO FLORES ALVES				
CNPJ/CPF: 057.679.346-90				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HNH	MG	M.BENZ	2010
00217220720	0E64	SANTANA DO MANHUAÇU	GRANMINI	2010
Chassi		Categoria		Lotação
9BM688277AB695848///		ALUGUEL		27P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moises Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moises Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: LUCIMAR ALMEIDA PINTO				
CNPJ/CPF: 216.170.906-20				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	OWH	MG	FORD	2013
00587519274	3*40	IPATINGA	TRANSIT	2013
Chassi		Categoria		Lotação
WF0DXPTDFDTB4790777		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima descrito no TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falta ou não difensões feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moses Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 27 de janeiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L

Condição das partes técnicas do veículo

Para-choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para-brisa

Para-cho

Velocímetro

Bateria

Cinto de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Escabe

Tanque de combustível

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Luzes da marcha-létrica

Delegado da banda de rodagem (geométrica)

Fuselagem e lentes do painel

Luzes e retrovisores

Luzes laterais de advertência

Instalação elétrica e hidráulica

Pneus e tampas

Lanterna de iluminação da placa máxima

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de amortecimento do chassi

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e hidráulica

INSPEÇÃO: 27/01/2024

Validade: 27/07/2024

Circuito de freio, discos, tambores, prates e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e colunas

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulação

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Suporte dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou eixos desmontáveis

Partes principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e acessórios

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar-limpo



Moses Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE				
CNPJ/CPF: 13.317.863/0001-39				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	H 0PD	MG	VW	2012
00502563508	8H10	BELO HORIZONTE	INDUSCAR	2012
Chassi		Categoria		Lotação
9532G82W2CR241672//		ALUGUEL		44P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moises Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
 - Conformidade das características do veículo
 - Para choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Fstope
 - Tacógrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lacres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 05/02/2024
- Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo



Moises Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JULIO CESAR DA SILVA TRANSPORTES				
CNPJ/CPF: 33.771.416/0001-62				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00174926200	LPM 5D86	M.G SÃO JOAO MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2009 2010
Chassi		Categoria	Lotação	
93W244M124A2048235//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima designado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 DE FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Para-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e rampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/02/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Parafusos principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servomecânicos
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO

TRT CRT/MG



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA				
CNPJ/CPF: 092.424.026-13				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	GYI	MG	VW	2010
00224897586	3E50	MANHUACU	KOMBI	2011
Chassi		Categoria	Lotação	
9BWMF07X3BP005471//		PARTICULAR	12P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rolagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e buéria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e buéria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/óleo

VISTADO

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:




LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: LUCAS DORNELAS TINOCO				
CNPJ/CPF: 136.430.346-95				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HJA	MG	M.BENZ	2011
00334944856	7397	MATIPO	SPRINTER	2011
Chassi		Categoria		Lotação
8AC903672BE048286//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da Inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a Inspeção veicular.

OBS: esta Inspeção foi realizada em CAMPO.



Moisés Ribeiro Alves
141.092/552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRV/L

 - Conformidade das características do veículo
 - Para choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lacres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lâmpadas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escapamento)
 - Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024
- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
 - Alinhamento das rodas
 - Volantes e coluna
 - Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
 - Servo direção hidráulica
 - Amortecedor da direção
 - Funcionamento da suspensão
 - Eixos
 - Elementos elásticos e absorvedores de energia
 - Elementos estruturais
 - Elementos de articulação
 - Elementos de regulação
 - Elementos de fixação
 - Elementos complementares
 - Rodas fora do limite
 - Tamanho e tipo de pneus
 - Símetria dos pneus e rodas
 - Estado geral dos pneus
 - Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
 - Faróis principais e auxiliares
 - Carroceria
 - Vidros, janelas e bancos
 - Comandos e servofreio
 - Reservatório do líquido de freio
 - Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:

INSPECIONADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JANE NUNES DA SILVEIRA				
CNPJ/CPF: 660.646.786-15				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00308482913	HBZ 8*16	MG CONTAGEM	FORD TRANSIT	2011 2011
Chassi		Categoria		Lotação
WF0DXXTBFBTC29715//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima descrito no TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 27 de janeiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Pneu e pneus
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro e para-brisa
Para-choque
Volante e direção
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Escopo
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Luzes da freio ajetora
Desgaste da banda de rodagem (pneus e pneus)
Parafusos e luzes do painel
Lanternas e retrovisores
Luzes de freio e luzes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Pneus e pneus
Lubrificação do sistema de transmissão
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 27/01/2024
Validade: 27/07/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
Alinhamento das rodas
Volante e coluna
Movimento, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora de linha
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e brancos
Comandos e servomecânicos
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de lubrificação

TRT CR 17/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: DAVI DE SOUZA ROBADEL				
CNPJ/CPF: 068.595.406-48				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00233104585	MRY 8G21	MG MANHUACU	M.BENZ SPRINTER	2010 2010
Chassi		Categoria	Lotação	
8AC903672AB036642//		PARTICULAR	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRVL

 - Conformidade das características do veículo
 - Para choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lacres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e refletorrefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escapamento)
 - Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024
- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
 - Alinhamento das rodas
 - Volantes e coluna
 - Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
 - Servo direção hidráulica
 - Amortecedor da direção
 - Funcionamento da suspensão
 - Eixos
 - Elementos elásticos e absorvedores de energia
 - Elementos estruturais
 - Elementos de articulação
 - Elementos de regulação
 - Elementos de fixação
 - Elementos complementares
 - Rodas fora do limite
 - Tamanho e tipo de pneus
 - Simetria dos pneus e rodas
 - Estado geral dos pneus
 - Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
 - Parafusos principais e auxiliares
 - Carroceria
 - Vidros, janelas e bancos
 - Comandos e servofreio
 - Reservatório do líquido de freio
 - Reservatório de ar/vácuo

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:

141.092.552-8



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: JOSE JULIO DOMINGOS				
CNPJ/CPF: 897.062.936-04				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00340838892	GZQ 0176	M.G MANHUAÇU	M.BENZ SPRINTER	2011 2011
Chassi		Categoria		Lotação
8AC903672BE048606///		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 DE FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Elvos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: G E L TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF: 05.487.646/0001-69				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HIJ	MG	MARCOPOLO	2012
00462544192	1C38	RAUL SOARES	VOLARE	2012
Chassi		Categoria	Lotação	
93PB25M1MCC041625//		ALUGUEL	21P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.582-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpeza de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Espele
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Llaves da bomba injetora
Derraste da bandeja de vedação (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e colunas
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carteiras
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servomeios
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



Moisés Ribeiro Alves
141.092.582-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: WAYNER VANS SERV DE TRANSP LTDA				
CNPJ/CPF: 13.317.863/0001-39				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QKC	MG	MARCOPOLO	2015
01052288747	0HS4	BELO HORIZONTE	VOLARE	2015
Chassi		Categoria		Lotação
93PB61M1MFC055894//		ALUGUEL		19P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L

- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Luvas da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTADO

TRT CRT/MG (em anexo)



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: SOUZA E JR TRANSPORTES E TURISMO				
CNPJ/CPF: 11.544.978/0001-30				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00225883821	HNN 4220	MG MANHUACU	VW KOMBI	2014 2014
Chassi		Categoria	Lotação	
9BWMF07X2AP024270//		ALUGUEL	09P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e banquetas
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: DR ATACADISTA LTDA				
CNPJ/CPF: 45.905.328/0001-95				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01080683833	LTP 6D32	MG MANHUACU	RENAULT MASTER MBUS	2016 2017
Chassi		Categoria		Lotação
93YMEN47EHJ286387//		PARTICULAR		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de Inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Informações constantes no CRV/LConformidade das características do veículoPara-choquesEspelhos retrovisoresLimpador de para-brisaPara-solVelocímetroBuzinaCintos de segurançaExtintor de incêndioTriângulo de segurançaEstopeTacôgrafoCinto de segurança do driver de transmissãoLâminas da brincha injetoraDesgaste da banda de rodagem (pneumáticos)Farol traseiro e luzes do painelLanteras e refletoresLuzes intermitentes de advertênciaInstalação elétrica e bateriaPortas e tanquesLanterna de iluminação da placa traseiraFreios de serviço e de estacionamentoSistema de alimentação de combustívelSistema de exaustão de gases (escape/moto)Instalação elétrica e bateria | <ul style="list-style-type: none">Circuito do freio, discos, tambores, pratos e componentesAlinhamento das rodasVolantes e colunaMecanismo, barras, braços e articulações da direçãoServo direção hidráulicaAmortecedor da direçãoFuncionamento da suspensãoEixosElementos elásticos e absorvedores de energiaElementos estruturaisElementos de articulaçãoElementos de regulagemElementos de fixaçãoElementos complementaresRodas fora do limiteTamanho e tipo de pneusSimetria dos pneus e rodasEstado geral dos pneusEstado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveisParafusos principais e auxiliaresCarroçariaVidros, janelas e bancosComandos e son-offReservatório do líquido de freioReservatório de arrefecimento |
|--|---|

INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: MANHUACU VIAGENS LTDA				
CNPJ/CPF: 23.504.910/0001-07				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00491737467	OPB 2D75	MG MANHUAÇU	PEUGEOT BOXER	2012 2013
Chassi		Categoria	Lotação	
936ZBWMMD2095763//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Llaves da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

11/11/2024



TRT CRT/MG (em anexo)
Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: LAW LOCACACOES LTDA				
CNPJ/CPF: 13.556.478/0001-44				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HBN	MG	M.BENZ	2009
00129475980	4106	CURVELO	MPOLO SENIOR	2009
Chassi		Categoria		Lotação
9BM6882769D644136//		ALUGUEL		22P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Barragem
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Luzes da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrovisores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 05/02/2024
Validade: 05/08/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Elíxos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e flexão das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e buracos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar-limpo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: SOS LOCAC DE VEICULOS E MAQUINAS				
CNPJ/CPF: 36.575.834/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00254347703	HLF 4B54	MG INHAPIM	VW INDUSCAR FOZ	2010 2011
Chassi		Categoria		Lotação
9532882W3BR100122///		ALUGUEL		48L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

- Conformidade das características do veículo
- Para choques.
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorrefletores
- Luzes intermitentes de advertência.
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: LUCAS BATISTA DA SILVA				
CNPJ/CPF: 700.625.576-70				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00949376809	KMW 8G10	MG MANHUAÇU	M.BENS SPRINTER	2007 2008
Chassi		Categoria		Lotação
8AC9036728A979048//		ALUGUEL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 27 de janeiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL

 - Conformidade das características do veículo
 - Para-choques
 - Espelhos retrovisores
 - Lâmpada de para-brisa
 - Para-sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Luvas da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Faroel traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tanque
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escapamento)
 - Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 27/01/2024

Validade: 27/07/2024
- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
 - Alinhamento das rodas
 - Volantes e coluna
 - Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
 - Servo direção hidráulica
 - Amortecedor da direção
 - Funcionamento da suspensão
 - Eixos
 - Elementos elásticos e absorvedores de energia
 - Elementos estruturais
 - Elementos de articulação
 - Elementos de regulação
 - Elementos de fixação
 - Elementos complementares
 - Rodas fora do limite
 - Tamanho e tipo de pneus
 - Simetria dos pneus e rodas
 - Estado geral dos pneus
 - Estudo geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
 - Faróis principais e auxiliares
 - Carroceria
 - Vidros, janelas e bancos
 - Comandos e servofreio
 - Reservatório do líquido de freio
 - Reservatório de arrefecimento



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validado



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: AGUIATUR TRANSPORTE E TURISMO LT				
CNPJ/CPF: 13.229.713/0001-73				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00988798603	EDH 9D85	MG MANHUACU	RENAULT REVESCAP	2008 2009
Chassi		Categoria	Lotação	
93YADCUL59J094313//		ALUGUEL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacógrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Luzes da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorrefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar-vácuo

VISTADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo) Validade:



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: TALMA TRANSPORTES EIRELLI EPP				
CNPJ/CPF: 25.364.894/0001-20				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
00169287262	KVQ 3530	MG BELO HORIZONTE	M.BENZ COMIL	2009 2009
Chassi		Categoria	Lotação	
9BWMF07X1CP019242//		ALUGUEL	45P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 27 de janeiro 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRVL

- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Para-sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estope
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Laços da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Faroel traseiro e luzes do painel
- Lâminas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 27/01/2024

Validade: 27/07/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faros principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo) Validado



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: HERLON JOSE DE CARVALHO 99276550615				
CNPJ/CPF: 21.663.987/0001-02				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	LKU	MG	M.BENZ	2008
00123470170	9608	VERMELHO	EMBRAFI	2009
Chassi		Categoria		Lotação
8AC9046639E010419//		ALUGUEL		20P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 05 de FEVEREIRO 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Pára-choques

Espelhos retrovisores

Limpador de para-brisa

Pára-sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacógrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorefletores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 05/02/2024

Validade: 05/08/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/óleo

TRT CRT/MG (em anexo)

ROTA	RESUMO	ESCOLA	TIPO VEÍCULO	PLACA VEÍCULO	LOTAÇÃO	NOME DO MOTORISTA
02ABC	Fundamental/Infantil	E M Alcebiades Pinto da Silva	Van/Micro	LPM 5D86	16	Rodrigo Martins Moreira
03ABC	Fundamental/Infantil	E M Antônio Francisco de	Van	GYI 3450	12	Deusiane da Silva
04ABC	Fundamental/Infantil	E M Antônio Francisco de	Van/Micro	HJA 7397	16	Elias Gomes Ferreira
05ABC	Fundamental/Infantil	E M Apolinário Anacleto da Silva	Van/Micro	HBZ8A16	16	Sebastião Marcos
06ABC	Fundamental/Infantil	E M Apolinário Anacleto da Silva	Van/Micro	MRY 8G21	16	Wendell de Souza Silva
08ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HHF 7091	26	Reinival Antonio Elias
08DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HHF 7091	26	Reinival Antonio Elias
09ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	HKH 0F65	15	Matheus Romualdo de Aquino
09DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	HKH 0F65	15	Matheus Romualdo de Aquino
09/1ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	NYF 1245	15	Savio Vinicius Afonso da Silva
10ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HBZ 6571	22	Donizete Rodrigues Lopes
09/1DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	NYF 1245	15	Savio Vinicius Afonso da Silva
10DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HBZ 6571	22	Donizete Rodrigues Lopes
11ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HCH 1650	22	Lucirlei Elias
11DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Micro/Ônibus	HCH 1650	22	Lucirlei Elias
12ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Van	HBZ 7200	15	Gustavo Afonso Cardoso
12DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Van	HBZ 7200	16	Gustavo Afonso Cardoso
13ABC	Fundamental/Infantil	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	PVG 2F80	15	Wilson José Cassiano
13DE	Médio	E E Eni Alves Nogueira	Van/Micro	PVG 2F80	15	Wilson José Cassiano
14ABC	Fundamental/Infantil	E M Felipe Nacif	Van/Micro	FQF 3789	16	Geraldo Nascimento Oliveira
16ABC	Fundamental/Infantil	E M Ivo Mendes Magalhães	Van/Micro	GZQ 0176	16	José Julio Domingos

17AB	Fundamental	E M Joaquim Vieira	Ônibus	HMN 8010	34	Marcone Alves de Amorim
18ABC	Fundamental/Infantil	E M Juquinha Batista	Micro/Ônibus	HU 1C38	21	Everton Monteiro Pereira
19ABC	Fundamental/Infantil	E M Juquinha Batista	Micro/Ônibus	OKC 0H54	21	José dos Reis Batista
19/1ABC	Fundamental/Infantil	E M Juquinha Batista	Micro/Ônibus	HCS 9484	15	Jorge Roberto
20AB	Fundamental/Infantil	E M Monte Alverne	Van	HNN 4220	9	Cleidiomar Rodrigues Dornelas
22AB	Fundamental/Infantil	E M Nossa Senhora das Graças	Micro/Ônibus	HFD 4D24	21	Aguinaldo Alves de Souza
22ABC	Médio Fundamental	E E João Xavier da Costa	Micro/Ônibus	LTP6D32	21	Aguinaldo Alves de Souza
22B	Sexto Horário	E E João Xavier da	Micro/Ônibus	HFD 4D24	21	Aguinaldo Alves de Souza
22DE	Médio	E E Antonio Wellerson	Micro/Ônibus	HBV 4681	21	Aguinaldo Alves de Souza
23ABC	Fundamental/Infantil	E M Ponte da Aldeia	Micro/Ônibus	LTP 6D32	16	Eli Salvador
27AB	Fundamental/Infantil	E M Sívio Frossard de Assis	Van/Micro	OPB 2D57	16	Evandro da Silva Jorge
28ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	EDR 6B09	15	Wagner Januário
28B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	EDR 6B09	15	Wagner Januário
29AB	Fundamental/Infantil	E M Zeca Bulínga	Micro/Ônibus	HBN 4106	24	Raul Pacheco da Silveira
32DE	Médio	E E Antonio Silva Rocha	Van/Micro	FQF 3789	16	Ronaldo Nazaré da Silva
32ABC	Fundamental	E M Ubaldino de Meire	Van/Micro	FQF3789	16	Ronaldo Nazaré da Silva
32B	Sexto Horário	E E Antonio Silva Rocha	Van/Micro	EDH 9D85	15	Ronaldo Nazaré da Silva
38AB	Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Ônibus	HNH0E64	27	Alexandre Paulo da Silva
38B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	HNH 0E64	27	Carlos Antonio Pereira Soares
41AB	Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	HNH0E64	27	Pedro Henrique Del Puerto
41B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	HNH 0E64	27	Pedro Henrique Del Puerto

42ABC	Fundamental/Infantil	E E São Sebastião do Sacramento	Ônibus	HLF 4B54	44	Alexandre Paulo da Silva
44AB	Médio Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	HJJ 7D59	16	Resinon Marques Teles
44B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	HJJ7D59	16	Resinon Marques Teles
45AB	Médio Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Ônibus	HKW5H95	44	Robson Carlos Rocha Ferreira
45B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Ônibus	HKW5H95	44	Robson Carlos Rocha Ferreira
45DE	Médio	E E São Sebastião do Sacramento	Ônibus	HKW 5H95	44	Robson Carlos Rocha Ferreira
47ABC	Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	OWH 3A40	16	Elerson Agostinho
47B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	OWH 3A40	16	Elerson Agostinho
49BC	Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	HNH OE64	27	Carlos Antonio Pereira Soares
49DE	Médio	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	HNH OE64	16	Carlos Antonio Pereira Soares
50ABC	Fundamental/Infantil	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	KMW 8G10	16	Lucas Batista da Silva
50B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	KMW 8G10	16	Lucas Batista da Silva
50DE	Médio	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	HJJ7D59	16	Resinon Marques Teles
51ABC	Médio Fundamental	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	FCB 6B04	49	Elias Gonçalves
51B	Sexto Horário	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	KVQ 3530	45	Elias Gonçalves
53ABCDE	Médio Fundamental	E E Dr. Eloy Werner	Van/Micro	MTU 7148	20	Julio Cesar da Silva
53B	Sexto Horário	E E Dr. Eloy Werner	Van/Micro	MTU 7148	20	Julio Cesar da Silva

54B	Sexto Horário	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	HKW 5H99	44	Dadslene Vargas
54/1AB	Médio Fundamental	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	HKW 5H99	35	Dadslene Vargas
54/2AB	Médio Fundamental	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	HKW 5H93	35	17
56BCDE	Médio Fundamental	E E Dr. Eloy Werner	Ônibus	HKW 5H93	35	17
57ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Micro/Ônibus	OOW 8742	20	João Carlos Pereira
57B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Micro/Ônibus	OOW 8742	20	João Carlos Pereira
57/1ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Ônibus	JSP 1625	37	Marcone Alves de Amorim
57/1B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Ônibus	JSP 1625	37	Marcone Alves de Amorim
58ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	OWX 3C41	15	Presley Ricardo Januário
58B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	OWX 3C41	15	Presley Ricardo Januário
58/1ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Ônibus	EHH 9F28	45	Loan Gomes da Silva
58/1B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Ônibus	EHH 9F28	45	Loan Gomes da Silva
58/2ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	LKU 9602	20	Berenice Malaquias de Faria
58/2B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	LKU 9608	20	Berenice Malaquias de Faria
59ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Micro/Ônibus	HBV 4681	20	Weliton Januario
59B	Sexto Horário	E E Ludovino Alves Filgueiras	Micro/Ônibus	HBV 4681	20	Weliton Januario
61ABC	Médio Fundamental	E E Ludovino Alves Filgueiras	Van/Micro	LKU 9602	20	Berenice Malaquias de Faria
62ABCDE	Médio Fundamental	E E Cordovil Pinto Coelho	Micro/Ônibus	ENL 1674	33	Elson José Zimis
62B	Sexto Horário	E E Manhuaçu / E E Cordovil	Micro/Ônibus	ENL1674	33	Elson José Zimis
63ABCDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van/Micro	OWL 2G29	20	José Luciano da Silva

63B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van/Micro	OWL 2G29	20	José Luciano da Silva
64ABCDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Ônibus	HKW 5H97	35	Carlos Roberto Florêncio
64B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Ônibus	HKW 5H97	44	Carlos Roberto Florêncio
65ABCDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	GXA 1047	19	Carla Lília Neves
65B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	HBZ 1D25	33	Joaber Tadeu da Silva
65/1ABCD	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van	HBZ 1D25	33	Joaber Tadeu da Silva
65/1B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van	GXA 1047	19	Carla Lília Neves
66ABCDE	Médio Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	GVQ 8887	20	Jefferson Romao
66B	Sexto Horário	E E São Sebastião do Sacramento	Micro/Ônibus	GVQ 8887	20	Jefferson Romao
67ABCDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	HBZ 1D25	33	Joaber Tadeu da Silva
67B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	HBZ 1D25	33	Joaber Tadeu da Silva
68ABDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	HEO 7177	16	Ney Braga Costa
68B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Micro/Ônibus	HEO 7177	16	Ney Braga Costa
69ABCDE	Médio Fundamental	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van	GXA 1047	19	Carla Lília Neves
69B	Sexto Horário	E E Manoel Agostinho Ferreira	Van	GXA 1047	19	Carla Lília Neves

71AC	Médio	Renato Gusman / Salim Nascif	Van/Micro	HCS 9484	16	José Geraldo Martins
71B	Sexto Horário	E E Renato Gusman	Van/Micro	ENL1G75	16	José Geraldo Martins
73AC	Médio	Renato Gusman	Ônibus	LF 5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
74ABC	Fundamental	E E Salim Nascif	Ônibus	LF 5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
74B	Sexto Horário	E E Renato Gusman	Ônibus	LF 5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
74DE	Médio	E E Maria de Lucca Pinto Coelho	Ônibus	LF 5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
74/1CD	Fundamental	E E Renato Gusman	Ônibus	LF 5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
75B	Sexto Horário	E E Renato Gusman	Ônibus	HU 4173	42	Jean Carlos Gomes
75DE	Médio	E E Maria de Lucca Pinto Coelho	Ônibus	HU 4173	44	Francisco Antonio Ferreira
75/1ABC	Fundamental	E E Salim Nascif/Renato Gusman	Ônibus	HU4173	39	Francisco Antonio Ferreira
75/2ABC	Fundamental	E E Salim Nascif/Renato Gusman	Ônibus	HPD 8H10	47	Jean Carlos Gomes
76AC	Médio	E E Salim Nascif	Micro/Ônibus	GVQ 5225	28	Athos Dutra
76B	Sexto Horário	E E Renato Gusman	Micro/Ônibus	HNH OE64	28	Athos Dutra
76DE	Médio	Ponte Aldeia	Micro/Ônibus	GVQ 5225	28	Athos Dutra
79AB	Fundamental	Renato Gusman / Salim Nascif	Ônibus	LLF5C21	25	Roberto Pacheco da Silveira
80ABC	Fundamental	E E Antonio Welerson	Micro/Ônibus	HBV 4681	16	Aguinaldo Alves de Souza
84AB	Fundamental	E E São Sebastião do Sacramento	Van/Micro	HUJ7D59	16	Resinon Marques Teles

ROTA	NOME DO MOTORISTA	PROPRIETARIO	PLACA VEÍCULO
02ABC	Rodrigo Martins Moreira	JULIO CESAR	LPM5D86
03ABC	Deusiane da Silva	CRISTIANO BATISTA DA SILVA	GYI3E50
04ABC	Elias Gomes Ferreira	LUCAS DORNELAS TINOCO	HJA7397
05ABC	Weliton Valter de Oliveira	JANE NUNES DA SILVEIRA	PVE2B42//HBZ8A16
06ABC	Wendell de Souza Silva	DAVI DE SOUZA ROBADEL	MRY8G21
08ABC	Reinival Antonio Elias	CARLOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO	HHF7091
08DE	Reinival Antonio Elias	CARLOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO	HHF7091
09/1ABC	Savio Vinicius Afonso da Silva	EXPRESSO LUB PECAS E SERVICOS LTDA	NYF1245
09/1DE	Savio Vinicius Afonso da Silva	EXPRESSO LUB PECAS E SERVICOS LTDA	NYF1245
09ABC	Matheus Romualdo de Aquino	Andre Xavier	HKH0F65
09DE	Matheus Romualdo de Aquino	Andre Xavier	HKH0F65
10ABC	Donizete Rodrigues Lopes	TALMA TRANSPORTES EIRELI EPP	LKZ6205
10DE	Donizete Rodrigues Lopes	TALMA TRANSPORTES EIRELI EPP	LKZ6205
11ABC	Lucirlei Elias	CENTRO DE FORM DE COND. EDNA LTDA	HCH1650
11DE	Lucirlei Elias	CENTRO DE FORM DE COND. EDNA LTDA	HCH1650
12ABC	Gustavo Afonso Cardoso	LUIZ DE PAULA MATTOS	HBZ7200
12DE	Gustavo Afonso Cardoso	LUIZ DE PAULA MATTOS	HBZ7200
13ABC	Wilson José Cassiano	JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS	PVG2F80
13DE	Wilson José Cassiano	JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS	PVG2F80
14ABC	Geraldo Nascimento Oliveira	MAF TURISMO EIRELI	FQF3789
16ABC	José Julio Domingos	JOSE JULIO DOMINGOS	GZQ0I76
17AB	Marcone Alves de Amorim	BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA	JSP1625
18ABC	Everton Monteiro Pereira	G & L TRANSPORTES LTDA	HII1C38
19/1ABC	Jorge Roberto Berbert	RAYNER MARTINS DE SOUZA EIRELI	LLC2H94
19ABC	José dos Reis Batista	WAYNER VANS SERV DE TRANSP LTDA	QKCOH54
20AB	Cleidiomar Rodrigues Dornelas	SOUZA E JR TRANSPORTES E TURISMO	HNN4220
22AB	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22ABC	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22B	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22DE	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
23ABC	Eli Salvador	DR ATACADISTA LTDA	LTP6D32
27AB	Reginaldo de Cassio Leopoldino	MANHUAÇU VIAGENS LTDA	OPB2D57
28ABC	Wagner Januário	JOSE JANUARIO PAULINO	EDR6B09
28B	Wagner Januário	JOSE JANUARIO PAULINO	EDR6B09
29AB	Raul Pacheco da Silveira	TALMA TRANSP ESPECIAIS EIRELI	HKH0290
31DE	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
32ABC	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
32B	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
38AB	Alexandre Paulo da Silva	SOS LOCAC DE VEIC E MAQUINAS	HLF4B54
38B	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15
41AB	Helio Bertolaci	CARLOS ROBERTO FLORES ALVES	HNH0E64
41B	Helio Bertolaci	CARLOS ROBERTO FLORES ALVES	HNH0E64
42ABC	Alexandre Paulo da Silva	SOS LOCAC DE VEIC E MAQUINAS	HLF4B54
44AB	Resinon Marques Teles	RESINON MARQUES	HJJ7D59
44B	Resinon Marques Teles	RESINON MARQUES	HJJ7D59
45AB	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
45B	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
45DE	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
47ABC	Elerson Agostinho	LUCIMAR ALMEIDA PINTO	OWH3A40
47B	Elerson Agostinho	CRISTISANO	OWH3A40
49ABC	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15
49DE	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15

ROTA	NOME DO MOTORISTA	PROPRIETARIO	PLACA VEÍCULO
02ABC	Rodrigo Martins Moreira	JULIO CESAR	LPM5D86
03ABC	Deusiane da Silva	CRISTIANO BATISTA DA SILVA	GYI3E50
04ABC	Elias Gomes Ferreira	LUCAS DORNELAS TINOCO	HJA7397
05ABC	Weliton Valter de Oliveira	JANE NUNES DA SILVEIRA	PVE2B42//HBZ8A16
06ABC	Wendell de Souza Silva	DAVI DE SOUZA ROBADEL	MRY8G21
08ABC	Reinival Antonio Elias	CARLOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO	HHF7091
08DE	Reinival Antonio Elias	CARLOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO	HHF7091
09/1ABC	Savio Vinicius Afonso da Silva	EXPRESSO LUB PECAS E SERVICOS LTDA	NYF1245
09/1DE	Savio Vinicius Afonso da Silva	EXPRESSO LUB PECAS E SERVICOS LTDA	NYF1245
09ABC	Matheus Romualdo de Aquino	Andre Xavier	HKH0F65
09DE	Matheus Romualdo de Aquino	Andre Xavier	HKH0F65
10ABC	Donizete Rodrigues Lopes	TALMA TRANSPORTES EIRELI EPP	LKZ6205
10DE	Donizete Rodrigues Lopes	TALMA TRANSPORTES EIRELI EPP	LKZ6205
11ABC	Lucirlei Elias	CENTRO DE FORM DE COND. EDNA LTDA	HCH1650
11DE	Lucirlei Elias	CENTRO DE FORM DE COND. EDNA LTDA	HCH1650
12ABC	Gustavo Afonso Cardoso	LUIZ DE PAULA MATTOS	HBZ7200
12DE	Gustavo Afonso Cardoso	LUIZ DE PAULA MATTOS	HBZ7200
13ABC	Wilson José Cassiano	JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS	PVG2F80
13DE	Wilson José Cassiano	JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS	PVG2F80
14ABC	Geraldo Nascimento Oliveira	MAF TURISMO EIRELI	FQF3789
16ABC	José Julio Domingos	JOSE JULIO DOMINGOS	GZQ0I76
17AB	Marcone Alves de Amorim	BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA	JSP1625
18ABC	Everton Monteiro Pereira	G & L TRANSPORTES LTDA	HIJ1C38
19/1ABC	Jorge Roberto Berbert	RAYNER MARTINS DE SOUZA EIRELI	LLC2H94
19ABC	José dos Reis Batista	WAYNER VANS SERV DE TRANSP LTDA	QKC0H54
20AB	Cleidiomar Rodrigues Dornelas	SOUZA E JR TRANSPORTES E TURISMO	HNN4220
22AB	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22ABC	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22B	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
22DE	Aguinaldo Alves de Souza	AGUIARTUR TRANSPORTE E TURISTAMO LTDA	HFD4D24
23ABC	Eli Salvador	DR ATACADISTA LTDA	LTP6D32
27AB	Reginaldo de Cassio Leopoldino	MANHUAÇU VIAGENS LTDA	OPB2D57
28ABC	Wagner Januário	JOSE JANUARIO PAULINO	EDR6B09
28B	Wagner Januário	JOSE JANUARIO PAULINO	EDR6B09
29AB	Raul Pacheco da Silveira	TALMA TRANSP ESPECIAIS EIRELI	HKH0290
31DE	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
32ABC	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
32B	Ronaldo Nazaré da Silva	GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEITA	ODQ5D78
38AB	Alexandre Paulo da Silva	SOS LOCAC DE VEIC E MAQUINAS	HLF4B54
38B	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15
41AB	Helio Bertolaci	CARLOS ROBERTO FLORES ALVES	HNH0E64
41B	Helio Bertolaci	CARLOS ROBERTO FLORES ALVES	HNH0E64
42ABC	Alexandre Paulo da Silva	SOS LOCAC DE VEIC E MAQUINAS	HLF4B54
44AB	Resinon Marques Teles	RESINON MARQUES	HJJ7D59
44B	Resinon Marques Teles	RESINON MARQUES	HJJ7D59
45AB	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
45B	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
45DE	Robson Carlos Rocha Ferreira	G & L TRANSPORTES LTDA	HKW5H95
47ABC	Elerson Agostinho	LUCIMAR ALMEIDA PINTO	OWH3A40
47B	Elerson Agostinho	CRISTIANO	OWH3A40
49ABC	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15
49DE	Carlos Antonio Pereira Soares	ELIAS CORREA	PWD0387//OFN6E15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

Ofício Nº 186/2024

Serviço: Secretaria Municipal de Obras

Para: Secretária Municipal de Educação – Daniel Vieira Ferreira

Data: 23/07/2024

Prezado (a),

A Secretaria Municipal de Obras, vem por meio deste, informar que foi feito melhorias em todas as estradas rurais do município, com o sendo finalizado com o patrolamento.

Destaco que, foram feitas melhorias nos pontos críticos conforme a demanda apresentada pela Secretária Municipal de Educação nas linhas escolares, que já se encontra acessível à todas as áreas rurais do Município de Manhuaçu.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Ferraz
Secretário Municipal de Obras

Praça Cinco de Novembro nº 381 – Centro – CEP. 36.900-091 – Manhuaçu/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARRO		ANO		MOTORISTA	PLACA
		FAB.	M O D		
01	Microônibus Volare A88=	2013 / 2014		Divino Gerônimo dos Santos	OWZ - 9G33
02	Ônibus VW / 15.190 EOD	2014 / 2014		RESERVA	OXH - 5B22
03	Ônibus VW / 15.190 EOD	2014 / 2014		Maycon de O. Supimpa	PUQ - 1187
04	ÔNIBUS – M. BENZ/OF 1519 R. ORE	2017 / 2017		Carlos Raimundo P. Américo	PZV - 1809
05	VW/KOMBI	2011 / 2012		RESERVA	HLF - 6281
06	ÔNIBUS – IVECO SENIORCLASS 150SE	2016 / 2017		Geraldo Mendes Miranda	QOK - 4810
07	ÔNIBUS – IVECO GRANCLASS150S2 1E	2016 / 2017		João Paulo Condé de Abreu	PZL - 8538
08	ÔNIBUS – IVECO GRANCLASS150S2 1E	2016 / 2017		Gilmar Mariano	PZL - 8541
09	PAS/ÔNIBUSIVECO/ GRANCLASS 150S21E	2016 / 2017		Alex da Silva Pereira	PZY- 2148
10	PAS/ÔNIBUS – IVECO - GRANCLASS 150S21E	2018 / 2018		Vânio de Cristo Ferreira	QQA – 7J19
11	PAS/ÔNIBUS – IVECO - GRANCLASS 150S21E	2018 / 2018		João Carlos Gomes	QQA - 7923
12	PAS/ÔNIBUS – IVECO – GRANCLASS 150S21E	2018 / 2018		José Dias Vieira Neto	QQA - 7915
13	IVECO– ÔNIBUS - GRANCLASS 150S21E	2018 / 2019		Laercio Maria da Cunha	QQE - 1205
14	PAS/ÔNIBUSIVECO/	2016 / 2017		Breno Cerqueira Lourenço	PZY - 2852

Praça Cinco de Novembro nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

	GRANCLASS 15OS21E			
15	M. BENZ GRAN MICRO	2021/2022	Gilberto Oliveira da Silva	RNY 6H97
16	M. BENZ /GRAN MICRO	2021/2022	José Carlos Costa	RNY 6I11
17	MICROÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/ NEOBUS 8.16	2022/2023	José Afonso Teixeira	SHL 6A58
18	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	Carlos Alberto Mendes Freire	SHL6A60
19	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	Fernando da Rocha Fialho	SHL6A61
20	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	José Guilherme Raposo	SHL6A62
21	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	Modesto Messias Marques	SHL6A63
22	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	Reginaldo Vieira da Silva	SHL6A64
23	MICRO/ÔNIBUS VOLKSWAGEM TRUCK VW/ NEOBUS 8.160	2022/2023	Ivomar Souza Mendes	SHL6A65
24	RENAULT/MASTER RAYTEC PA	2022/2023	João Cláudio da Silva	SHX 4I94
25	RENAULT/MASTER RAYTEC PA	2022/2023	Jorge Luiz da Rocha Fialho	SHX 4I92
26	DUCATO	2021/2021	Rosa Marta da Silva	RNY – 8B83
27	MARCOPOLO/VOL ARE V8L	2024/2024	0 km	QMY 8G41
28	MARCOPOLO/VOL ARE V8L	2024/2024	0 km	QMY 8G36
29	MARCOPOLO/VOL ARE V8L	2024/2024	0 km	QMY 8G32
30	DUCATO	2013/2014	Sérgio Borges de Pinho	OWJ 1712

Praça Cinco de Novembro nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG




LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 01277633620	RNY 8B83	M.G MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2020 2020
Chassi		Categoria		Lotação
3C6EFVEK6LE135224//		OFICIAL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.


Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL

Conformidade das características do veículo

Para choques.

Espelhos retrovisores

Limpador de para brisa

Para sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estepe

Tacógrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Laços da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrorrefletores

Luzes intermitentes de advertência.

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freios de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escapamento)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 28/06/2024

Validade: 28/12/2024
- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Amortecedor da direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulação

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Faróis principais e auxiliares

Carroçaria

Vidros, janelas e bancos


Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves TRT CRT/MG
1410925528
CRT-MG





LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HMG	M.G	VW 9150	2006
899056300	8263	MANHUAÇU	NEBUS	2006
Chassi		Categoria	Lotação	
9BWD252R06RS31636//		OFICIAL	30L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

--- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, bracos e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG

11/11/2024



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 00593286642	OWJ 1H12	M.G MANHUAÇU	FIAT DUCATO	2013 2014
Chassi		Categoria		Lotação
93W245L34E2123676///		OFICIAL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Pára choques.
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Pára sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacógrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorrefletores
- Luzes intermitentes de advertência.
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 01111220090	PZL 8541	M.G MANHUAÇU	IVECO GRANCLASS	2016 2017
Chassi		Categoria	Lotação	
93ZA01LF0H8931084//		OFICIAL	42P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024


TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
 - Conformidade das características do veículo
 - Pára choques.
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Pára sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lavres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorrefletores
 - Luzes intermitentes de advertência.
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escapamento)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo





LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QQE	M.G	IVECO	2018
01181623358	1205	MANHUAÇU	GRANCLASS	2019
Chassi		Categoria		Lotação
93ZAQ1LF0K89G3741///		OFICIAL		0,00T

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRLV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Para-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, praios e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QOK	M.G	IVECO	2016
01152763994	4810	MANHUAÇU	SENIORCLASS	2017
Chassi		Categoria	Lotação	
93ZA01LF0H8930700//		OFICIAL	0,00T	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

- Informação constantes no CRVL
 - Conformidade das características do veículo
 - Para choques.
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Laçres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência.
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escape)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO

Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	PZY	M.G	IVECO	2016
01123676019	2848	MANHUAÇU	GRANCLASS	2017
Chassi		Categoria	Lotação	
93ZA01LF0H8931182///		OFICIAL	42L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRV
- Conformidade das características do veículo
- Para chiques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Chaves de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/água

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
1416525528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	PZY	M.G	IVECO	2016
01123676639	2852	MANHUAÇU	GRANCLASS	2017
Chassi		Categoria	Lotação	
93ZA01LF0H8931219///		OFICIAL	42L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

- Informação constantes no CRVL
 - Conformidade das características do veículo
 - Para-choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para-choque
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estepe
 - Tacôgrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Lacres da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Farol traseiro e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes intermitentes de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freios de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escape)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e bancas
- Condução e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)

INVESTIGADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01178064597	QQA 7915	M.G MANHUAÇU	IVECO GLANCLASS	2018 2019
Chassi		Categoria		Lotação
93ZA01LF0K8933638///		OFICIAL		0,00T

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel,
Lanternas e retrorrefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

VISTORADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QQA	M.G	IVECO	2018
01177974093	7923	MANHUAÇU	GRANCLASS	2019
Chassi		Categoria		Lotação
93ZA01LF0K8933640///		OFICIAL		0,00T

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

TRT CRT/MG (em anexo)

VISTORIADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QQA	M.G	IVECÔ	2018
01177973275	7J19	MANHUAÇU	GRANCLASS	2019
Chassi		Categoria		Lotação
93ZA01LF0K8933642/III		OFICIAL		0,00T

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Manhuaçu, 28 de junho 2024

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Para choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estipe
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Faroel traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorrefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	PZL	M.G	IVECO	2016
1111220090	8541	MANHUAÇU	GRANCLASS	2017
Chassi		Categoria		Lotação
93ZA01LF0H8931084///		OFICIAL		42L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	PZL	M.G	IVECO	2016
01116666453	8538	MANHUAÇU	GRANCLASS	2017
Chassi		Categoria		Lotação
93ZA01LF0H8931230///		OFICIAL		42L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informações constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para choques.
Espelhos retrovisores
Limpiador de para brisa
Páia sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência.
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	PZV	M.G	M.BENZ	2017
01121710350	1809	MANHUAÇU	OF 1519	2017
Chassi		Categoria		Lotação
9BM384069HB061995//		OFICIAL		

Declara que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Pala-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lâmpadas da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 01017051299	PUQ 1187	M.G MANHUAÇU	VW 15,190D	2014 2014
Chassi		Categoria		Lotação
9532E82W3ER427584///		OFICIAL		48L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informações constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Pára-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro de para-brisa
Pára-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Espelho
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e refletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volante e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Capotaquia
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório de líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HLF	M.G	VW	2011
00330001965	6282	MANHUAÇU	KOMBY	2012
Chassi		Categoria	Lotação	
9BWMF07X6CP002467//		OFICIAL	15L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Pára-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório do ar/vácuo

VISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG (em anexo)



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	RNY	M.G	M.BENS	2021
01277634723	6H97	MANHUAÇU	GRAN MICRO	2022
Chassi		Categoria		Lotação
9BM979277NB230697//		OFICIAL		

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024.

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

- Informação constantes no CRV/L
- Conformidade das características do veículo
- Para choques.
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Taxômetro
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escape)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estudo geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou arcos desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTORADO



Moisés Ribeiro Alves
1410925528
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo.
Renavam:	RNY	M.G	M.BENZ	2021
01277635980	6111	MANHUAÇU	GRAN MICRO	2022
Chassi		Categoria	Lotação	
9BM979277NB230463///		OFICIAL	30L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRV/L
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacômetro
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, praios e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulagem
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG

VISTORIADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam: 00998203017	OWZ 9G33	M.G MANHUAÇU	VOLARE A88	2013 2014
Chassi		Categoria		Lotação
93PB58M1MEC050611//		OFICIAL		30L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Manhuaçu, 28 de junho 2024

Molsés Ribeiro Alves
141.097.552-8 CRT-MG

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidros para brisa
Pára-choques
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estope
Tubo-escudo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lâminas da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lâmpada de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroçaria
Vidros, janelas e bandejas
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO



Molsés Ribeiro Alves
141.097.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	OXH	M.G	VW	2014
010056632950	5B22	MANHUAÇU	15,190 EOD	2014
Chassi		Categoria		Lotação
9532E82W7ER427409///		OFICIAL		L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Pára-choques
Espelhos retrovisores
Lâmpada de para-brisa
Pára-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Parol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/óleo

VISTORADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HMG	M.G	VW	2006
00899056300	8263	MANHUAÇU	9150 NEOBUS	2006
Chassi		Categoria		Lotação
9BWD252R06R631636///		OFICIAL		L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.852-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Para-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tubo de escape
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freio de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/vácuo

1/1 VISTORADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.852-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HMG	M.G	SPRINTER	2006
00898754267	8248	MANHUAÇU	M.BENZ	2007
Chassi		Categoria		Lotação
8AC9036727A954833///		OFICIAL		16L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informações constantes no CRV
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro para brisa
Para-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachógrafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escape)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar condicionado

VISTORADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HLF	M.G	VW	2011
0030004328	6281	MANHUAÇU	KOMBY	2012
Chassi		Categoria		Lotação
9BWMF07X7CP003398///		OFICIAL		15L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpa-vidro para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança do condutor e passageiro
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freios de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Elxos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório do ar/vácuo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG

VISTORADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	HLF	M.G	VW	2011
00330003135	6283	MANHUAÇU	KOMBY	2012
Chassi		Categoria		Lotação
9BWME07X0CP002240//		OFICIAL		15L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Para-sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estope
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escape)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Faróis principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido do freio
- Reservatório de m/a óleo



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG

VISTORIA!!!



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	QQA	M.G	IVECO	2018
01177974093	7923	MANHUAÇU	GRANCLASS	2019
Chassi		Categoria	Lotação	
93ZA01LF0K8933640///		OFICIAL	0,00T	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Para choques.
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para brisa
- Para sol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Lacres da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Furol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência.
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Freios de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação de combustível
- Sistema de exaustão de gases (escapamento)
- Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG (em anexo)

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Furôis principais e auxiliares
- Curvatura
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/vácuo

VISTORIADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	SHL	M.G	VW	2022
01343787464	6*58	MANHUAÇU	NEO BUS 8,160	2023
Chassi		Categoria	Lotação	
9532M52P1PR049729///		OFICIAL	30L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

CRS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

- Informação constantes no CRV/L
 - Conformidade das características do veículo
 - Para-choques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para-brisa
 - Para-sol
 - Velocímetro
 - Buzina
 - Cintos de segurança
 - Extintor de incêndio
 - Triângulo de segurança
 - Estope
 - Taquígrafo
 - Cinto de segurança da árvore de transmissão
 - Luzes da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (geométrica)
 - Farois principais e luzes do painel
 - Lanternas e retrorefletores
 - Luzes laterais, traseiras de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freio de serviço e de estacionamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de comando do motor (equipamento)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, praios e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedores da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros de montáveis
- Faixas principais e auxiliares
- Carroçaria
- Vidros, janelas e barcos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório do ar/óleo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam	SHL	M.G	VW	2022
01343786735	6*61	MANHUAÇU	NEOBUS 8,160	2023
Chassi		Categoria		Lotação
9532M52P1PR048421///		OFICIAL		30P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontrado em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificação feita após a inspeção veicular.

CRS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Manhuaçu, 28 de junho 2024

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

- Informação constantes no CRVL
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisores
- Limpador de para-brisa
- Para-ol
- Velocímetro
- Buzina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Freio
- Tacôgrafo
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Luzes da bomba injetora
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retro-refletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Pontas e tampas
- Lanterna de iluminação da placa traseira
- Ficha de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação do combustível
- Sistema de extinção de gases (equipamento)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circuito de freio, discos, tambores, pinos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e volantes
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
- Partes principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/freio

VISTO/DETERMINADO

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam	SHL	M.G	VW	2022
01343786042	6º62	MANHUAÇU	NEOBUS 8,160	2023
Classif		Categoria		Lotação
9532MS2POPR048345//		OFICIAL		30L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado neste laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

Obs: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Inspeção constante no CRVL
 - Conformidade das características do veículo
 - Para chques
 - Espelhos retrovisores
 - Limpador de para brisa
 - Para sol
 - Velocímetro
 - Bucina
 - Cintos de segurança
 - Exterior do veículo
 - Triângulo de segurança
 - Escape
 - Tanque de combustível
 - Cinto de segurança da lavagem do parabrisa
 - Laços da bomba injetora
 - Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
 - Fator tráfego e luzes do painel
 - Lentinhos e retrovisores
 - Luzes laterais de advertência
 - Instalação elétrica e bateria
 - Portas e tampas
 - Lanterna de iluminação da placa traseira
 - Freio de estacionamento e de travamento
 - Sistema de alimentação de combustível
 - Sistema de exaustão de gases (escape)
 - Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024



Moisés Ribeiro Alves CRT/MG
141.092.552-8
CRT-155

- Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e coluna
- Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou mos desmontáveis
- Faixas principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, janelas e buracos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de arrefecimento

VISTORADO



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	SHL	M.G	VW	2022
01343779895	6'63	MANHUAÇU	NEO BUS 8.160	2023
Chassi		Categoria	Lotação	
953M52P1PR048290//		OFICIAL	30L	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e observação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CIB artigo 136,139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Informações constantes no CRV/L
- Conformidade das características do veículo
- Para-choques
- Espelhos retrovisivos
- Limpador de para-brisa
- Para-choque
- Velocímetro
- Burina
- Cintos de segurança
- Extintor de incêndio
- Triângulo de segurança
- Estepe
- Tanque de combustível
- Cinto de segurança da árvore de transmissão
- Luvas da bomba hidráulica
- Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
- Farol traseiro e luzes do painel
- Lanternas e retrorefletores
- Luzes intermitentes de advertência
- Instalação elétrica e bateria
- Portas e tampas
- Latência de flutuação da placa traseira
- Freio de serviço e de estacionamento
- Sistema de alimentação do combustível
- Sistema de exaustão de gases (carapintado)
- Instalação elétrica e bateria
- INSPEÇÃO: 28/06/2024
- Validade: 28/12/2024

- Circulo de freio, discos, tambores, pratos e componentes
- Alinhamento das rodas
- Volantes e colunas
- Mecanismo, burras, braços e articulações da direção
- Servo direção hidráulica
- Amortecedor da direção
- Funcionamento da suspensão
- Eixos
- Elementos elásticos e absorvedores de energia
- Elementos estruturais
- Elementos de articulação
- Elementos de regulação
- Elementos de fixação
- Elementos complementares
- Rodas fora do limite
- Tamanho e tipo de pneus
- Simetria dos pneus e rodas
- Estado geral dos pneus
- Estado geral e fixação das rodas ou mos desmontáveis
- Parafusos principais e auxiliares
- Carroceria
- Vidros, juntas e bancos
- Comandos e servofreio
- Reservatório do líquido de freio
- Reservatório de ar/lubrificante

INSPECIONADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:				
01343778732	SHL 6*64	M.G MANHUAÇU	VW NEO BUS 8.160	2022 2023
Chassi		Categoria		Lotação
9532M52P1PR048211///		OFICIAL		30L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L

Conformidade das características do veículo

Para-choques

Espelhos retrovisores

Líquido de para-brisa

Para-sol

Velocímetro

Buzina

Cintos de segurança

Extintor de incêndio

Triângulo de segurança

Estope

Tacôgrafo

Cinto de segurança da árvore de transmissão

Lacres da bomba injetora

Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)

Farol traseiro e luzes do painel

Lanternas e retrovisores

Luzes intermitentes de advertência

Instalação elétrica e bateria

Portas e tampas

Lanterna de iluminação da placa traseira

Freio de serviço e de estacionamento

Sistema de alimentação de combustível

Sistema de exaustão de gases (escape)

Instalação elétrica e bateria

INSPEÇÃO: 28/06/2024

Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes

Alinhamento das rodas

Volantes e coluna

Mecanismo, barras, braços e articulações da direção

Servo direção hidráulica

Ajuda de direção

Funcionamento da suspensão

Eixos

Elementos elásticos e absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos de fixação

Elementos complementares

Rodas fora do limite

Tamanho e tipo de pneus

Simetria dos pneus e rodas

Estado geral dos pneus

Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Eixos principais e auxiliares

Carroceria

Vidros, janelas e bancos

Comandos e servofreio

Reservatório do líquido de freio

Reservatório de ar/freio

VISTORIA DO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG

TRT CRT/MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	SHL	M.G	VW	2022
01343788410	6*65	MANHUAÇU	NEO BUS 8.160	2023
Chassi		Categoria		Lotação
9532M52P2PR044894///		OFICIAL		30L

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO

Moyses Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informações constantes no CRV/L
Conformidade das características do veículo
Para choques
Espelhos retrovisores
Limpiador de para brisa
Para sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lubrificantes da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrovisores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Feches de travagem e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão do gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/veículo

VISTORADO



Moyses Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renavam:	SHX	M.G	RENAULT	2023
01348265687	4194	MANHUAÇU	MASTER	2024
Chassi		Categoria	Lotação	
93YF62009RJ609583///		OFICIAL	16P	

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CTB artigo 136, 139 e com a NBR 14940. O Resultado e avaliações realizados no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.

OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Informação contidas no CRYL
Conformidade das características do veículo
Para-choques
Espelhos retrovisores
Limpador de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estêpe
Tachômetro
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Luzes da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrovisores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e lampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Freio de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, pratos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulação
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de ar/óleo

VISTO



Moisés Ribeiro Alves TRT CRT/MG
141.092.552-8
CRT-MG



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - LIT

Proprietário do veículo: PREITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU				
CNPJ/CPF: 18.385.088/0001-72				
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO				
Nº de Ordem	Placa	UF	Marca/carroceria	Ano/modelo
Renasam	SHX	M.G	RENAULT	2023
01348252054	4192	MANHUAÇU		2024
Chassi		Categoria		Lotação
93YE62007RJ609601///		OFICIAL		16P

Declaro que o veículo acima destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR foi inspecionado e encontra-se em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação das características técnicas e está em conformidade com as normas do CIB artigo 136, 139 e com a NBR 14040. O Resultado e as avaliações realizadas no veículo caracterizado nesse laudo de inspeção, refletem apenas no seu estado no momento da inspeção.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO não se responsabiliza por qualquer falha ou modificações feitas após a inspeção veicular.
OBS: esta inspeção foi realizada em CAMPO.

Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8 CRT-MG

Manhuaçu, 28 de junho 2024

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

Informação constantes no CRVL
Conformidade das características do veículo
Placa eloques
Espelhos retrovisores
Limpador de para brisa
Pára-choque
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tav. grafo
Cinto de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Desgaste da banda de rodagem (pneumáticos)
Farol traseiro e luzes do painel
Lanternas e retrorefletores
Luzes intermitentes de advertência
Instalação elétrica e bateria
Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira
Pneus de serviço e de estacionamento
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão de gases (escapeamento)
Instalação elétrica e bateria
INSPEÇÃO: 28/06/2024
Validade: 28/12/2024

Circuito de freio, discos, tambores, prumos e componentes
Alinhamento das rodas
Volantes e coluna
Mecanismo, barras, braços e articulações da direção
Servo direção hidráulica
Amortecedor da direção
Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos e absorvedores de energia
Elementos estruturais
Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos de fixação
Elementos complementares
Rodas fora do limite
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais e auxiliares
Carroceria
Vidros, janelas e bancos
Comandos e servofreio
Reservatório do líquido de freio
Reservatório de arrefecimento

VISTORIADO



Moisés Ribeiro Alves
141.092.552-8
CRT-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

CONTRATO Nº 105/2023

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MANHUAÇU ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

O MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.385.088/0001-72, pelo Secretário Municipal de Educação, Eduardo Artur de Magalhães Portilho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº M-789.815 SSP/MG e CPF nº 173.225.106-15, residente e domiciliado na Rua Amaral Franco, nº 89, Apto: 401, Centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro: Santo Eloi, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Joviano Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº 022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, firmam o presente contrato, obedecendo as disposições da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Prestação de serviços de transporte escolar, através do menor preço por quilometragem diária, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas diretas/indiretas, fornecimento de veículos convencionais e adaptados, com combustível e condutor, manutenção corretiva e preventiva inclusa, para atender as necessidades do município de Manhuaçu (MG).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas, a Ata de Registros de Preços nº 011/2022, constantes do Processo Licitatório nº 022/2022, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA, devidamente atualizados nos autos do Processo de Adesão a Ata.

JOVIANO HELMER DE OLIVEIRA 06701805762



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

Parágrafo único - A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/7/2002 e Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas inerentes à execução do objeto da presente licitação correrão por conta das dotações abaixo relacionadas, e pelas que vierem substituí-las nos próximos exercícios.

Ficha	Dotação				
249	2.05.001.12.361.4008.4.024	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
251	2.05.001.12.361.4008.4.024	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
252	2.05.001.12.361.4008.4.024	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
265	2.05.001.12.362.4008.4.025	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
266	2.05.001.12.362.4008.4.025	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
299	2.05.001.12.365.4008.4.029	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	
301	2.05.001.12.365.4008.4.029	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sec. de Educação	

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Pelo fornecimento do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total referente aos preços unitários constantes do quadro abaixo:

Item	Descrição	Unid	KM Diária do item	Valor Unit	Valor Diário	Valor Anual(200)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	KM	930,00	6,69	6.221,70	1.244.340,00
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	KM	2.635,00	7,42	19.551,70	3.910.340,00
09	Locação de veículo do tipo MICROÔNIBUS/ÔNIBUS, com capacidade mínima de 21 (VINTE E UM) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	KM	2.285,00	8,15	18.622,75	3.724.550,00
10	Locação de veículo do tipo ÔNIBUS, com capacidade mínima de 37 (TRINTA E SETE) lugares, equipado para o TRANSPORTE	KM	750,00	10,01	7.507,50	1.501.500,00

JOVIANO HELMER DE
OLIVEIRA Nº 17362



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 828,43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outros. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.					
VALOR TOTAL					10.580.730,00

§ 1º. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos no 30º (trigésimo) dia após a execução mensal do serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.

§ 2º A contagem do prazo a que se refere o 1º desta Cláusula terá início e encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE.

§ 3º Em caso de irregularidade(s), no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O objeto desta CONTRATAÇÃO será fornecido de acordo com a necessidade da Prefeitura, de acordo com pedidos/entregas do OBJETO DA CONTRATANTE, sob a fiscalização do executor do contrato por este designado.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, na forma facultada pelo artigo 56, caput, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigência do presente contrato de compra com entrega parcelada ou imediata terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.


7.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65 da Lei 8666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência do Contrato, por provocação da Contratada, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os objetos deste CONTRATO de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

JOVÂNIO HELMER
DE
OLIVEIRA 08701805
762

Assinado de forma digital
por JOVÂNIO HELMER DE
OLIVEIRA 08701805762
Data: 2023.03.31
12:42:42 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

§ 1º. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste CONTRATO, inclusive despesas com materiais, transportes, frete, mão de obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

§ 2º. Deve a CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para o cumprimento do Contrato, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observados as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s), nos termos da Cláusula Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.

Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes ultrapassar o limite indicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

11.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no Edital de Pregão ELETRÔNICO Por Registro de Preços nº 002/2022, e da Ata de Registro de Preços que faz parte integrante do Contrato:

a) Multa moratória de 0,5 (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput do Artigo 86 da Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato, sem prejuízo do cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

c) Impedimento de contrato com a Prefeitura Municipal de Manhuaçu pelo período até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

Parágrafo único: A CONTRATADA também é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente termo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado nos termos do artigo 70 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 mesma Lei.

Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que a advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1. Será competente o foro da Comarca de Manhuaçu/MG com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Manhuaçu(MG), 31 de Março de 2023.

Contratante/
Município de Manhuaçu
Eduardo Artur de Magalhães Portilho
Secretário Municipal de Educação

JOVANIO HELMER DE OLIVEIRA.087018057
62

Assinado digitalmente por
JOVÂNIO HELMER DE
OLIVEIRA em 31/03/2023
Data: 2023.03.31 16:14:10 -03'00'

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA

Jovânio Helmer de Oliveira
Contratada

Testemunhas:

CPF. 40.38.636-09

CPF. 11.527.220-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ATOS, EDITAIS E SERVIÇOS.

Extrato De Contrato De Fornecimento Nº 51/2023 – Pregão Eletrônico 11/2022 -SRP

Contratante: Município de Manhuaçu. **Contratada:** M & C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. **Objeto Do Contrato:** Aquisição de equipamentos e acessórios de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). **Prazo:** 23/02/2023 à 31/12/2023. **Valor:** R\$ 5.292,33. **Data:** 23/02/2023.

Extrato De Contrato De Fornecimento Nº 80/2023 – Pregão Eletrônico 09/2023 -SRP

Contratante: Município de Manhuaçu. **Contratada:** MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-ME. **Objeto Do Contrato:** Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as escolas municipais do ensino fundamental, Educação infantil, Creches municipais e Smem. **Prazo:** 09/03/2023 à 30/06/2023. **Valor:** R\$ 85.222,04. **Data:** 09/03/2023.

Extrato De Contrato De Prestação De Serviços nº 99/2023 – Lei Municipal nº 4.251 de 27 De Junho de 2022 – Contratante: Município de Manhuaçu/MG. **Contratada:** CIMVA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO AÇO. **Objeto do Contrato:** Prestação de Serviços de gestão operacional do programa “Mobiliza Pelos Caminhos do Vale”, que trata de doação de agregado siderúrgico a ser entregue pela USIMINAS. **Prazo:** 23/03/2023 à 31/12/2023. **Valor:** R\$ 24.000,00. **Data:** 23/03/2023.

Pregão Eletrônico nº 21/2023-Extrato de Ata de Registro de Preços nº 02/2023-

SRP - Contratante: Município de Manhuaçu/MG. **Contratada:** VIVER BEM NUTRICAÇÃO LTDA EPP. **Objeto:** Aquisição de suplementos e fórmulas para alimentação especial que recorrem à diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. **Valores Registrados:** (Item 2) no valor de R\$ 42,5000 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), (Item 3) no valor de R\$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos), (Item 4) no valor de R\$ 76,0000 (setenta e seis reais), (Item 6) no valor de R\$ 88,2100 (oitenta e oito reais e vinte e um centavos), (Item 8) no valor de R\$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). **Validade da ARP:** 12 meses. **Valor Total Estimado:** R\$ R\$ 179.148,65 (cento e setenta e nove mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). **Data:** 13/03/2023.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023 – Ata de Registro de Preços nº 11/2022 – Processo Licitatório nº 22/2022 – Pregão Eletrônico por Registro de Preços 03/2022 – Adesão 05/2023 – Contratante: Município de Manhuaçu/MG. **Contratada:** COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA. **Objeto do Contrato:** Prestação de Serviços de Transporte escolar. **Prazo:** 31/03/2023 à 30/03/2024. **Valor Total Estimado:** R\$10.380.730,00. **Data:** 31/03/2023.

Extrato De Contrato De Fornecimento e Locação Nº 104/2023 – Pregão Eletrônico 24/2023 - Contratante: Município de Manhuaçu. **Contratada:** TINAUTO GASES LTDA-EPP. **Objeto Do Contrato:** Locação e recargas de cilindros de oxigênio e ar comprimido. **Prazo:** 01/04/2023 à 31/03/2024. **Valor:** R\$ 122.198,00. **Data:** 31/03/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 - ADESÃO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP: 36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, **Eduardo Artur de Magalhães Portilho**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº M-759.815 SSP/MG e CPF nº 173.225.106-15, residente e domiciliado na Rua Amaral Franco, nº 89, Apto: 401, Centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro: Santo Elói, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Joviano Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, **CONSIDERANDO** o ofício da Secretaria Municipal de Educação, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº 022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo visa o acréscimo de KM no objeto do contrato referente aos itens nºs 07 "Locação de veículo do tipo VAN com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares", 08 "Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares", nas quantidades e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT Km dia	VALOR KM	Qtde %	Valor DIÁRIO	Valor Mensal (22 dias)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão na rota 74.1 C e D - vespertino - Escola Estadual Renato Gusman	KM	930	R\$6,69	59KM (6,34%)	R\$ 324,71	R\$8 683,62
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 22 D e E - noturno - Escola Estadual Manhuaçu, Escola Estadual João Xavier da Costa e Antônio Wellerson.	KM	2635	R\$7,42	18,90KM (0,71%)	R\$140,23	R\$3 085,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O presente termo aditivo correrá por conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas do exercício de 2024:

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237 - FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237 - FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.362.4008.4.025- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 244 - FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 - FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 - FONTE: 15530000000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023, que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

Município de Manhuaçu(MG), 26 de Fevereiro de 2024.

Contratante

Município de Manhuaçu

Eduardo Artur de Magalhães Portilho

Secretário Municipal de Educação

JOVÂNIO HELMER DE OLIVEIRA:0870180576

2

A. Assinado de forma digital por

JOVÂNIO HELMER DE

OLIVEIRA:0870180576

Dados: 2024.02.27 15:13:39 -05'00'

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA

Jovânio Helmer de Oliveira

Contratada

Testemunhas:

CPF: 140.88.624-07

Carreira, D. G. L. Machado

CPF: 183.659.197-57

Pregão Eletrônico nº 86/2023-Extrato de Ata de Registro de Preços nº 18/2024 - SRP - Contratante: Município de Manhuaçu/MG.**Contratada:** M & E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**Objeto:** Aquisição de soros, águas bidestiladas e medicamentos diversos destinados a Unidade de Atendimento Intermediário (UAI), Atenção Básica, Saúde Mental.**Valores Registrados:** (Item 8) no valor de R\$ 11,4900, (Item 20) no valor de R\$ 5,0300, (Item 31) no valor de R\$ 0,3590, (Item 40) no valor de R\$ 0,4500, (Item 42) no valor de R\$ 0,0280, (Item 49) no valor de R\$ 5,6090, (Item 74) no valor de R\$ 14,5600, (Item 85) no valor de R\$ 2,0990, (Item 88) no valor de R\$ 0,0500, (Item 109) no valor de R\$ 0,5590, (Item 121) no valor de R\$ 0,5200, (Item 126) no valor de R\$ 0,1700, (Item 129) no valor de R\$ 21,0000, (Item 135) no valor de R\$ 0,2900, (Item 137) no valor de R\$ 0,5500, (Item 138) no valor de R\$ 0,5300, (Item 147) no valor de R\$ 0,1190, (Item 153) no valor de R\$ 8,6000, (Item 156) no valor de R\$ 3,2500, (Item 180) no valor de R\$ 1,5100, (Item 182) no valor de R\$ 2,4500, (Item 183) no valor de R\$ 3,4400, (Item 188) no valor de R\$ 0,1600, (Item 198) no valor de R\$ 0,2200, (Item 226) no valor de R\$ 0,1950, (Item 234) no valor de R\$ 0,2820, (Item 237) no valor de R\$ 7,1700, (Item 242) no valor de R\$ 4,2200, (Item 243) no valor de R\$ 4,8100, (Item 244) no valor de R\$ 4,2300, (Item 251) no valor de R\$ 0,2760.**Validade da ARP:** 12 meses.**Valor Total Estimado:** R\$326.446,65 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).**Data:** 08/02/2024.

Pregão Eletrônico nº 86/2023-Extrato de Ata de Registro de Preços nº 26/2024 - SRP - Contratante: Município de Manhuaçu/MG.**Contratada:** SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**Objeto:** Aquisição de soros, águas bidestiladas e medicamentos diversos destinados a Unidade de Atendimento Intermediário (UAI), Atenção Básica, Saúde Mental.**Valores Registrados:** (Item 9) no valor de R\$ 0,2430.**Validade da ARP:** 12 meses.**Valor Total Estimado:** R\$32.823,22 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).**Data:** 08/02/2024.

Extrato de Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023 - Adesão 05/2023-Contratante: Município de Manhuaçu/MG. **Contratada:** COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA.**Objeto :** Acréscimo de KM referente aos Itens nº 07 "Locação de Veículos do tipo VAN" - Quantidade de KM acrescida: 59KM - Valor Mensal Acrescido: R\$ 8.683,62, Item nº 8 "Locação de Veículos do tipo VAN/MICROÔNIBUS" -Quantidade de KM acrescida: 18,90KM - Valor Mensal Acrescido: R\$3.085,23.**Data:** 26/02/2024.

Pregão Eletrônico nº 87/2023-Extrato de Ata de Registro de Preços nº 01/2024 - SRP - Contratante: Município de Manhuaçu/MG.**Contratada:** HUDSON W R OLIVEIRA.**Objeto:** Contratação de serviços /locação de telão de led, iluminação de pequeno porte e gerador, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.**Valores Registrados:** (Item 1) no valor de R\$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais), (Item 2) no valor de R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais).**Validade da ARP:** 12 meses.**Valor Total Estimado:** R\$94.680,00 (noventa e quatro mil seiscentos e oitenta reais).**Data:** 31/01/2024.

Extrato de Contrato de Rateio nº 29/2024 - Contratante: Município de Manhuaçu/MG. **Contratada:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO VERDE - CIS-VERDE.**Objeto:** Pactuação das responsabilidades econômico-financeiras dos participantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário - CIS VERDE, mediante rateio, durante exercício financeiro de 2024.**Vigência:** 31/12/2024.**Valor:** R\$96.667,92.**Data:** 16/01/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG-TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº160/2023-ADESÃO Nº06/2023-Com supedâneo no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, o presente Termo de Apostilamento tem como objeto acrescentar na cláusula sétima do Contrato de Prestação de Serviços, a seguinte dotação orçamentária: 208001.10.305.4015.4057-33.90.39.00-Ficha541 - Fonte 162100000000.Município de Manhuaçu/MG, 26 de fevereiro de 2024-Ana Lígia de Assis Garcia-Secretário Municipal de Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 - ADESAO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº.18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP:36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, Daniel Vieira Ferreira, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro:Santo Elói, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Joviano Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO os officios da Secretaria Municipal de Educação, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo visa o acréscimo de KM no objeto do contrato referente aos itens nºs 07 "Locação de veículo do tipo VAN com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares", 08 "Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares", nas quantidades e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT Km dia	VALOR KM	Qtde %	Valor DIÁRIO	Valor Mensal (22 dias)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão na rota 10 AB e 10 DE matutino e noturno-Escola Municipal Eni Alves Nogueira	KM	930	R\$6,69	(0,8688%) 8,08KM	RS 54,05	R\$1.189,10
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 08 ABCDE - matutino, vespertino e noturno - Escola Municipal Eni Alves Nogueira, no Distrito de Palmeiras.	KM	2635	R\$7,42	(0,4129%) 10,88KM	RS80,72	R\$1.775,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2005; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 7 AB - vespertino-Escola Municipal Apolinário Anacleto da Silva.	KM	2635	R\$7,42	16,48KM (0,6254%)	R\$122,28	R\$2.690,16
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 12 ABC-matutino e vespertino-Escola Municipal Eni Alves Nogueira.	KM	2635	R\$7,42	4,28KM (0,1624%)	R\$31,75	R\$ 698,50
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 9 ABC-matutino e vespertino-Escola Municipal Eni Alves Nogueira D e E (noturno) extensão da E. E. Manhuaçu.	KM	2635	R\$7,42	16,98KM (0,6444%)	R\$125,99	R\$2.771,78
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios,	KM	2635	R\$7,42	0,906KM (0,03438%)	R\$6,72	R\$ 147,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota BC vespertino- Escola Municipal Apolinário Anacleto.							
---	--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O presente termo aditivo correrá por conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas do exercício de 2024:

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237 - FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237 - FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.362.4008.4.025- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 244 - FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 - FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 - FONTE: 15530000000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023, que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

Município de Manhuaçu(MG), 14 de Março de 2024.

Contratante

Município de Manhuaçu

Daniel Vieira Ferreira

Secretário Municipal Interino de Educação

JOVANO HELMER DE OLIVEIRA:08701805762

Assinado de forma digital por:
JOVANO HELMER DE OLIVEIRA:08701805762
Dados: 2024.03.15 08:22:46 -03'00'

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA

Jovano Helmer de Oliveira

Contratada

Testemunhas

CPF: 140.348.636-09

CPF: 157.682.026-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2497 de 5/8/1977. Área: 028.43 Km². Altitude: 612 metros.
MANHUAÇU - MINAS GERAIS.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 - ADESÃO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP-36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, **Daniel Vieira Ferreira**, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, BarroSanto Elói, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra assinado Sr. Joviano Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, **CONSIDERANDO** o ofício da Secretaria Municipal de Educação no sentido de prorrogar a vigência do contrato de transporte de alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na continuidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato de transporte de alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual, por mais 12(doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência contratual até 30 de março de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O presente termo aditivo correrá por conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas do exercício de 2024 e dotações que vierem substituí-las no exercício seguinte.

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237
FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.361.4008.4.024- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 237 -
FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.362.4008.4.025- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 244 -
FONTE: 1576001000.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 -
FONTE: 15000001001.

2.05.001.12.365.4008.4.029- 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FICHA: 268 -
FONTE: 15530000000.


CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023, que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

Manhuaçu(MG), 27 de março de 2024.



Contratante
Município de Manhuaçu
Daniel Vieira Ferreira
Secretário Municipal Interino de Educação



COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
Joviano Helmer de Oliveira
Contratada

Testemunhas:



CPF: 340.345.636-24



CPF: 140.697.190-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº123/2021, FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 72/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº06/2021.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP:36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, **Daniel Vieira Ferreira**, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro:Santo Eloi, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Joviano Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, **CONSIDERANDO**: 1) o disposto no inciso XXI art. 37 da Constituição Federal, c/c o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993; resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual, celebrado nos autos do Processo Licitatório Nº72/2021 – Tomada de Preços Nº06/2021, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste do contrato, cujo objetivo é preservar o valor do contrato em razão da inflação, nos termos dos arts. 55, III e 40, XI, da Lei 8.666/1993, bem como, art. 2.º, § 1.º e art. 3.º, § 1.º, da Lei 10.192/2001, aplicando-se, neste caso, a tabela **INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)**, do contrato de prestação de serviços de transporte de alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

Fica reajustado o valor do contrato em 3,861750% de acordo com o índice de correção **INPC** referente ao período (03/2023 a 02/2024).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

Os itens previstos no Contrato nº123/2021 passam a vigorar com os seguintes valores mensais:

ITEM	LINHA	VALOR ANTERIOR KM	VALOR ATUALIZADO KM
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	R\$6,69	R\$6,95
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	R\$7,42	R\$7,71
09	Locação de veículo do tipo MICROÔNIBUS/ÔNIBUS, com capacidade mínima de 21 (VINTE E UM) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	R\$8,15	R\$8,46
10	Locação de veículo do tipo ÔNIBUS, com capacidade mínima de 37 (TRINTA E SETE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE.	R\$10,01	R\$10,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Manhuaçu (MG), 02 de abril de 2024.

Contratante
Município de Manhuaçu
Daniel Vieira Ferreira
Secretário Municipal Interino de Educação

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
Joviano Helmer de Oliveira
Contratada

Testemunhas: _____

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 828.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 - ADESÃO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP:36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, **Daniel Vieira Ferreira**, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro:Santo Elói, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Jovanio Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, **CONSIDERANDO** os ofícios da Secretaria Municipal de Educação, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo visa o acréscimo de KM no objeto do contrato referente aos itens nºs 07 "Locação de veículo do tipo VAN com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares", 08 "Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares", nas quantidades e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT Km dia	VALOR KM	Qtde %	Valor DIÁRIO	Valor Mensal (22 dias)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. * Rota 84 AB - Escola Estadual São Sebastião Sacramento	KM	930	R\$6,95	(1,4021%)	R\$ 90,63	R\$1.993,86
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 50 DE noturno	KM	2635	R\$7,71	(1,8485%)	R\$172,39	R\$3.792,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 68 D e E - noturno.	KM	2635	R\$7,71	(0,5457%) 14,38KM	R\$110,87	R\$2.439,14
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 4 ABC - matutino e vespertino-Escola Municipal Antônio Francisco de Oliveira.	KM	2635	R\$7,71	(0,1181%) 3,112KM	R\$23,99	R\$ 527,78
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 02 CD- vespertino-Escola Municipal Alcebíades Pinto da Silva.	KM	2635	R\$7,71	(0,2732%) 7,20KM	R\$55,51	R\$1.221,22
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro.	KM	2635	R\$7,71	(0,5616%) 14,80KM	R\$114,11	R\$2.510,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 – ADESÃO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, nº. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP:36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, **Daniel Vieira Ferreira**, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro:Santo Eloi, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Jovanio Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, **CONSIDERANDO** os ofícios da Secretaria Municipal de Educação, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo visa o acréscimo de KM no objeto do contrato referente aos itens nºs 07 “Locação de veículo do tipo VAN com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares”, 08 “Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares”, nas quantidades e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT Km dia	VALOR KM	Qtde %	Valor DIÁRIO	Valor Mensal (22 dias)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. * Rota 74.1 CD – Vespertino. Extensão Córrego São Sebastião, via Renato Gusman, via APAE.	KM	930	R\$6,95	3,07KM (0,3301%)	R\$ 21,33	R\$469,40
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 53 A, B e C matutino e vespertino – Escola Estadual Dr. Eloy Werner	KM	2635	R\$7,71	38,20KM (1,4497%)	R\$294,52	R\$6.479,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

	Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 19 ABC-Escola Municipal Juquinha Batista.						
--	--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023, que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

Município de Manhuaçu(MG), 02 de abril de 2024.

Contratante
Município de Manhuaçu
Daniel Vieira Ferreira
Secretário Municipal Interino de Educação

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
Jovanio Helmer de Oliveira
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº105/2023, FIRMADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 – ADESÃO 05/2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MANHUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º18.385.088/0001-72, com sede na Praça Cinco de Novembro, n.º. 381, Centro, Manhuaçu/MG, CEP:36.900-091, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, **Daniel Vieira Ferreira**, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alonso Starling, nº268, Apto:301, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 872702186-68 e Carteira de Identidade nº M-6.261.613, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA**, estabelecida na Rua Salinas 201, Bairro:Santo Eloi, cidade de Coronel Fabriciano/MG, CEP 35170-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.994.584/0001-14, pelo seu representante infra-assinado Sr. Jovanio Helmer de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 087.018.057-62, doravante denominada **CONTRATADA**, **CONSIDERANDO** os ofícios da Secretaria Municipal de Educação, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº105/2023, celebrado nos autos do Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do Processo Licitatório nº022/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços 003/2022 através do Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral-União da Serra Geral, na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo visa o acréscimo de KM no objeto do contrato referente aos itens nºs 07 "Locação de veículo do tipo VAN com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares", 08 "Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares", nas quantidades e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT Km dia	VALOR KM	Qtde %	Valor DIÁRIO	Valor Mensal (22 dias)
07	Locação de veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 12 (DOZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. * Rota 74.1 CD – Vespertino. Extensão Córrego São Sebastião, via Renato Gusman, via APAE.	KM	930	R\$6,95	(0,3301%)	R\$ 21,33	R\$469,40
08	Locação de veículo do tipo VAN/MICROÔNIBUS, com capacidade mínima de 15 (QUINZE) lugares, equipado para o TRANSPORTE ESCOLAR, na forma da lei, com ano de fabricação não inferior a 2008; com manutenção preventiva e corretiva do veículo, inclusive troca de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, filtros, combustível, motorista, dentre outro. Rota por quilometragem dia em VIAS NÃO PAVIMENTADAS. LOTE NORTE. *Extensão da rota 53 A, B e C matutino e vespertino – Escola Estadual Dr. Eloy Werner	KM	2635	R\$7,71	(1,4497%)	R\$294,52	R\$6.479,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de Prestação de Serviços nº 105/2023, que continuarão a vigor nas condições originalmente avençadas.

Município de Manhuaçu(MG) 13 de Junho de 2024.

Daniel Vieira Assinado de forma
Ferreira digital por Daniel
Vieira Ferreira

Contratante
Município de Manhuaçu
Daniel Vieira Ferreira
Secretário Municipal Interino de Educação

JOVÂNIO HELMER DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:087018057 JOVÂNIO HELMER DE
62 OLIVEIRA:08701805762
Dados: 2024.06.17 08:12:26 -03'00'

COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA

Jovânio Helmer de Oliveira
Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:

Nº ROTA	ESCOLA	LOCALIZAÇÃO	HORÁRIO	KM	EMPRESA
01 ABC	E M ALCEBIADES PINTO DA SILVA	CÓRREGO DOS COELHOS SÍTIO DO PICA PAU AMARELO VIA SÍTIO DO GALO, VIASÍTIO DO HOROZINO VIACASADO GILSON CORREIA, VIAE.M.ALCEBIÁDES P. SILVA	MATUTINO VESPERTINO	69.56	PREFEITURA
02 ABC	E M ALCEBIADES PINTO DA SILVA	CÓRREGO BOA VISTA CHIQUEINHO DO FLORINDO, SÍTIO DO EVALDO, TUNIQUINHO, BALDIÇÃO E. ALCEBIADES, SÍTIO DO NENZINHO, CHICO LEME, NILINHO DO VINO, FAZENDA DO EUTAQUIO, SÍTIO DO LELEI, CASA DO EDSON - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO	88.04	GLOBAL
03 ABC	EM ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	CÓRREGO VARGEM ALEGRE SÍTIO DO JÃO GUEDES, SÍTIO DO OZIEL, ENCRUZILHADA NEUZA BRAGA, CÓRREGO DOS MALAQUIAS, CHICO DA VINA, SÍTIO DO REBAN, SÍTIO DO CRISPIN, CÓRREGO DO CHICANA, SÍTIO DDO CARLINHOS SÍTIO DO PEDRINHO, SÍTIO DO NETINHO, COISAS DE MINAS, SÍTIO DO LUCINHO - ESCOLA	MATUTINO E VESPERTINO	78.52	GLOBAL
04 ABC	EM ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	CORREGO, DOS VITOR, SITO, SOLEDADE, MATA BOI E AMANCIOS SÍTIO DA NEIDIANE, SÍTIO JANDIR, SÍTIO DO ADAO, PONTO DA IGREJA, PONTO DO ZÉ LOPES, SÍTIO DA DOLICA, DESEMBARQUE NA ESCOLA,, CÓRREGO PEDRA ROXA, DARCY FERREIRA, SÍTIO DO SENISE, SÍTIO DO JOAQUIM TOLEDO - ESCOLA	MATUTINO E VESPERTINO	66.47	GLOBAL
05 ABC	EM APOLINÁRIO ANACLETO	CÓRREGOS: DOS VARINHAS VIRADOR DO BADARÓ, ENCRUZILHADA LUIZ CARLOS, CASA DO GENIVAL, SENHOR TOTONI, CASA DO VAGNER, ENCRUZILHADA DO JACSON, ENCRUZILHADA DA ELIANE, CASA DO DENIS, DESEMBARQUE NA ESCOLA, CÓRREGO SÃO BARNABÉ ENCRUZILHADA NO GUSTAVO, CASA DO VALDECIR, CASA DA IUCIENE, CÓRREGO D. MANOELA ROBERTO, CASA DO ROGERIO	MATUTINO E VESPERTINO	65,28	GLOBAL

06 ABC	EM APOLINÁRIO ANACLETO	CÓRREGOS: DOS GODÊ, DOS DIAS, BOM SUCESSO	MATUTINO E VESPERTINO	120,40	GLOBAL
07 ABC	E.M. BOA ESPERANÇA	ESCOLA FECHADA TEMPORARIAMENTE			
08 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGO MONTE ALVERNE CASA DO ZEZINHO MOREIRA, CRUZEIRO, SÍTIO DO ORLANDO, CASA DO CLEIDIMAR, CASA DO GERALDO, SÍTIO DO FERNANDO, CASA DO MARCIM, CASA DO CLÁUDIO, CASA DO GETÚLIO, CASA DO BENÍCIO, CASA DO RONIVAL - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	110.60	GLOBAL
09 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGO DA LAGE ESCOLA ENI ALVES. , CASA DO LÉO, TO FAÉ, ESCOLA DESEMBARQUE, CASA DO ANTONIO, CASA DO RONALDO, CASA DA NEUZINHA, JOSÉ NEVES, CASA DA SIMONEE, CASA DO EMERCI,	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	81,66	GLOBAL
9.1 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGO DA LAGE ENCRUZILHADA DO KINKA NEVES, CASA DA JÚLIA, ENCRUZILHADA DA NICOLE, MERCEARIA DO PONTO, GILVANE NASSAR, ZEZE, JOSÉ RENATO, NEI MARICO, ISMAEL, - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	73.20	GLOBAL
10 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGOS: PALMEIRINHAS SANTA LUZIA, SERRA. ADÃO ROQUE, DIAS	MATUTINO VESPERTINO	81.27	GLOBAL
11 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGOS: PINTINHO E TAQUARAL CASA DO JOSÉ CATETE, SÍTIO DO JOSE MAURICIO, CASA DOS LUIS PINTINHO, CASA DO GERALDINHO, CASA DO EDUARDO, CASA DO LEOPOLDO, CASA DO ADÃO, CASA DO MOACIR, CASA DO NELSON, CASA DO ZEQUINHA - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	100.44	GLOBAL
12 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGOS: BOA SORTE SÍTIO DO VALDECI, SÍTIO DO VALDINEI, ENCRUZILHADA DA CACILDA, ENCRUZILHADA DO MANOEL, SÍTIO DO SEBASTIÃO, CASA DO GERALDINHO, SÍTIO DO ZICA, CASA DO GEGE, SÍTIO DO HELTON, CASA DO GILSON - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	74.83	GLOBAL

13 ABCDE	EM ENI ALVES NOGUEIRA	CÓRREGO: ROCHEDO ENCRUZILHADA DO JUVENIL/ CASA DA IRENE, SÍTIO DO TAMIRO, SÍTIO DO ANANIAS, SÍTIO DO FABRÍCIO, SÍTIO DO GENÉSIO, SÍTIO DO MELAINE, ENCRUZILHADA DO MARCOS, CASA DO VALÉRIO, SÍTIO DO TITO - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO	63.84	GLOBAL
14 ABC	EM FELIPE NACIF	CÓRREGO COQUEIRO RURAL ENCRUZILHADA DO JOÃO DURANDÉ, CASA DO ELSON, ENCRUZILHADA DO GEOVAN, ENCRUZILHADA LAGO DO SONHO, PONTO DA QUADRA, CASA DO ADÃO RICARDO, ENCRUZILHADA DO ROMARIO, DESEMBARQUE NA ESCOLA, ENCRUZILHADA DO SR. GERALDO, CASA DO MARINHO, ENCRUZILHADA DA VOVÓ, ENCRUZILHADA DO JATIR, ENCRUZILHADA DO GALDINO, 16ENCRUZILHADA DO WASHINGTON – ES17COLA 18	MATUTINO VESPERTINO	90.04	GLOBAL
15 ABC	E.M FRANCISCO TEIXEIRA	CÓRREGO DOS COSTINHAS E CÓRREGO DOS DINIZ IGREJA DE S. JOSÉ DINIZ, VIA PISCINA DA TANICA, VIA E.M. FRANCISCO TEIXEIRA	MATUTINO VESPERTINO	22.74	PREFEITURA
16 ABC	EM IVO MENDES MAGALHÃES	CÓRREGO SÃO ROQUE E CÓRREGO DAS PEDREIRAS CASA DO CÉLIO, VIA CASA DO ZÉ MANJÁ, VIA SÍTIO DO ADEMAR, SÍTIO DO ZITO FERREIRA, VIA CASA DA MARIA, ATÉ E. M. IVO MENDES	MATUTINO VESPERTINO	56,94	GLOBAL
17 AB	EM JOAQUIM VIEIRA MUNIZ	CÓRREGO DA RAIZ SÍTIO DO FLÁVIO, SÍTIO DO JOÃO AVENTURA, SÍTIO DO ZICO – TORRE - SÍTIO DO ZICO MERCÍDIO, SÍTIO DO SEBASTIÃO GENUINO, SÍTIO DO GERALDO MUNIZ, ENCRUZILHADA DO ORLANDO, SÍTIO DO MARCINHO, SÍTIO DO JUCA - ESCOLA	MATUTINO	17.26	GLOBAL
18 ABC	E. M. JUQUINHA BATISTA	CÓRREGO VARGEM ALEGRE – GABRIEL ITALO, CÓRREGO CACHOEIRA ALTA, ANIELLY, LOREN, CÓRREGO SERRA DO OURO- ANA BEATRIZ, DANILO, RAFAEL, LEANDRO, LUIZ, EDUARDO, ANA JÚLIA, ANA SOPHIA, – CÓRREGO DO VALÃO –	MATUTINO VESPERTINO	69.4	GLOBAL

		MIGUEL, ÍCARO, PEDRO, BERNARDO BR 116 – THAIS, VITÓRIA –			
19 ABC	E. M. JUQUINHA BATISTA	CÔRREGOS: SERRA DOS PEREIRAS, JOSINO E AGOSTINHOS CASA DA RAQUEL, CASA DO DIONATAN, CASA DA ISABELLE, ADRIELLE, LAURA, JOSÉ FELIPE	MATUTINO VESPERTINO	46,32	GLOBAL
19.1 ABC	E. M. JUQUINHA BATISTA	CÔRREGO: TIOLA, BR 116 E VISTA ALEGRE CASA DO ARTHUR, MAYARA, SAFIRA, E JOÃO PEDRO, BENJAMIN, KAMILLA, JÚLIA, ANA RITA E LAVÍNIA	MATUTINO VESPERTINO	47.02	GLOBAL
20 AB	E.M. MONTE ALVERNE	CÔRREGO MONTE ALVERNE CASA DO CHARLISSON, CASA DO CLEIDIOMAR, CASA DO GILMAR, SÍTIO DO JOSÉ LIMA, CASA DO GERALDO MOREIRA, PONTO DO MATHEUS, DESEMBARQUE ESCOLA, CASA DO ALESSANDRO VICENTE, CASA DO VALDERES, ENCRUZILHADA DO FLAVIO NUNES ENCRUZILHADA DO FLAVIO LIMA, CASA DO NENEN GUMERCINDO – ESCOLA	MATUTINO	35.94	GLOBAL
21 AB	E M NOSSA S. DAS GRAÇAS	CÔRREGO BARREIRO POSTO PICADA, VIVEIRO ROÇA GRANDE, POSTO PICADA, VIA VIVEIRO ROÇA GRANDE, CASA DA ELCI, ENCRUZILHADA DE REDUTO, DESEMBARQUE ESCOLA, IGREJA VARGEM ALEGRE, PONTO DA SABOR, SÍTIO DR. ABEL, PONTE GIGI PRATINHA, PORTEIRA SÃO FRANCISCO, SÍTIO RECANTO AMIGO SÍTIO DO QUINTÃO - ESCOLA	MATUTINO	55.46	PREFEITURA
22 ABCDE	E.E. ANTÔNIO WELERSON E.M. N.S. DAS GRAÇAS.E.JOÃO XAVIER DA COSTA E.E. MANHUAÇU	CÔRREGO BARREIRO SÍTIO MÁRCIO DAZIL, VIA SÍTIO DO ZÉ BAIA CAMPO DO MARQUESSITO MOZART PRATA, EM NS DAS GRAÇAS, VIA IGRAJA S. LOURENÇO, VIA PONTO ZÉ BAIA ATÉ E E.M NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 6º HORÁRIO	189.00	GLOBAL
23 ABC	E.M. PONTE DA ALDEIA	CÔRREGO DO GALHO SÍTIO DO NELSIM,VENDA DA APARECIDINHA, BARRAGEM DO SAAE, VILA BOA ESPERANÇA,BR 262 MOTEL PRATA, ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO	90.28	GLOBAL

24 ABC	E. M. OSVALDO TEIXEIRA	VILA FORMOSA TERRAPLANAGEM DO RAFAEL, CASA DA ELOISA, CASA DO TELMO, SÍTIO DA SANDRA CERQUEIRA, E.M. OSVALDO TEIXEIRA, PONTE DO SILVA CÔRREGO DA BEM POSTA	MATUTINO VESPERTINO	72.00	PREFEITURA
25 ABC	E.M. RITA CLARA SETE\ EMEI PHILOMENA CORCETE DUTRA	SÍTIO DO ZITO FERREIRA, CASA DO LÊO, CÔRREGO BOA VISTA, SÍTIO DO VICENTE, BR 262, EM. RITA CLARA SETE E EMEI		30.02	PREFEITURA
26 ABC	E.E. SÃO VICENTE DE PAULA\CAIC\APAAE\E.E.SALIME NACIF	FAZENDA ZÉ CARLINHO, FAZENDA TRIUNFANTE, WELERSON, DAREI,E.E. SÃO VICENTE DE PAULO, CAIC, APAE, CASA DO IGOR,E.E. SALIME NACIF	MATUTINO VESPERTINO	95.42	PREFEITURA
27 AB	E.M. SILVIO FROSARD	CÔRREGO BOA VISTA PONTO DO GEOVANE, CASA DOLEONARDO, CASA DO CLAUDINHO, CASA DO REGINALDO CASA DO PAULO FIRMINO, ESCOLA, CASA DO WILSON, CASA DO NEY- ESCOLA	MATUTINO	45.58	GLOBAL
28 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES	CÔRREGO DA BEM POSTA FAZENDA MARCIO LEITÃO, CASA DO MARCINHO, ENCRUZILHADA DO CLEBER, EM. 21 DE ABRIL, ENCRUZILHADA DA KARINE, CASA DA MARIA LUZIA, E.M. 21 DE ABRIL ENCRUZILHADA DA LÚCIA - ESCOLA	MATUTINO NOTURNO 6º HORÁRIO	95.40	GLOBAL
28.1	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS\ E. M. OLAVO CICARINE	CÔRREGO DA BEM POSTA FAZENDA MARCIO LEITÃO, CASA DO MARCINHO, ENCRUZILHADA DO CLEBER, EM. 21 DE ABRIL, ENCRUZILHADA DA KARINE, CASA DA MARIA LUZIA, E.M. 21 DE ABRIL, DESEMBARQUE NA ESCOLA OSVALDO TEIXEIRA, - ESCOLA LUDOVINO	MATUTINO NOTURNO 6º HORÁRIO	95.40	PREFEITURA
29 AB	E.M. ZECA BULINGA	CÔRREGO S. SEBASTIÃO SÍTIO DO MALVINO, FAZENDA ESTRELA, SÍTIO DO CHICO MOTORISTA, ENCRUZILHADA DO TETÊ, FAZENDA MÁRCIO LEITÃO, DESEMBARQUE ESCOLA, CASA DO JOÃO PACHECO, SÍTIO DO ZÉ	MATUTINO	50.72	GLOBAL

		NAZARIO, CASA DO LEONEL CASA DO VITOR, ESCOLA			
30 ABC	E. M. ZIQUINHA MENDES	CÓRREGO PALMITAL SÍTIO DO JOÃO MÁRIO, SÍTIO DO NELSON, SÍTIO DO SAMUCA, SÍTIO DO VALDINO, SÍTIO DO ZÉ TOLEDO, ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO	30.60	PREFEITURA
31 ABCDE	E.M UBALDINO DE MEIRE EMEI MARIA SANTANA E.E ANTÔNIO SILVA ROCHA E.E. ANTÔNIO SILVA ROCHA	CASA DO ERON, ZE FLORINDO, SÍTIO JOSÉ JULIO, SÍTIO DO AGOSTINHO, ENCRUZINHADA DO GEOVANI, SÍTIO JOÃO HONÓRIO, SÍTIO DO JOÃO HORÁCIO, CARROCERIA - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	35.53	PREFEITURA
32 ABCDE	E.M UBALDINO DE MEIRE EMEI MARIA SANTANA E.E ANTÔNIO SILVA ROCHA	CÓRREGO DO PEROBA , CASA DO REINALDO OLIVEIRA, CASA DOABÍLIO, GUMERCINDO, PONTO A UBS, CASA DA MARIA LUIZA, PONTO DO L - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	121.03	GLOBAL
33 ABC	EMEI OLAVO CICARINI EXTINTA	SÍTIO DA FÁBIOLA, SÍTIO DA ELISANGELA, PONTO DO BAMBU ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO	47.68	PREFEITURA
34 ABC	EMEI OLAVO CICARINI EXTINTA	SÍTIO DO ABEL FOCA, JOÃO FOCA, PONTO DO CAMPINHO, PEDRA ALTA, DINEI, SÍTIO DA TATI, SÍTIO DO CARLÃO, SÍTIO DO ZITO TORRES ATÉ EMEI OLAVO CICARINI	MATUTINO VESPERTINO	74.70	PREFEITURA
35 ABCDE	E.E. ANA MENDES PEREIRA DUTRA	RESTAURANTE VILA GRILL, BORRACHARIA DUTRA, ENTRADA DO PESQUE E PAGUE SÍTIO DO FRUTUOSO SÍTIO DO IZAEI	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	56.56	PREFEITURA
36	E.E. ANA MENDES PEREIRA DUTRA EMEI MARIANI BATISTA DUTRA	SÃO ROQUE , SÍTIO DO SR ITA, SÍTIO MARQUINHO DO SUS, BR 116 CALDO DE CANA SÍTIO DO ISAC , FAZENDA DO IVAN, ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	76.67	PREFEITURA
37 ABC	E.E. ANA MENDES PEREIRA DUTRA EMEI MARIANE BATISTA	CÓRREGO DO TENDA , JOSÉ LANA, CORREGO BOM JARDIM, SÍTIO DO RENATO, CÓRREGO SÃO JOSÉ,	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	140.94	PREFEITURA
38 AB	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	CÓRREGO DO RAPOSO CASA DO LAIRTON, CASA DA LARISSA, CASA DO JHONATAN, ACA DA ANA CLAUDIA - ESCOLA	MANHÃ 6º HORÁRIO	50.52	GLOBAL
39 ABCDE	EMEI SEBASTIÃO VITAL/E.E CORDOVIL PINTO COELHO/JOÃO	ROÇA GRANDE\MONTE ALVERNE , VOVÔ GERALDO, FLAVIO PENA, CAMPO DO VANDO, SÍTIO DO ROMEU,	MATUTINO VESPERTINO	142.56	PREFEITURA

	XAVIER DA COSTA/E.E DE MANHUAÇU/ E.M CAMILO FELIPE NACIF/E.E. ANTÔNIO WELERSON	REPRESA ARI PRATA, LAGOA ALPHAVILLE, SÍTIO DO ZEZINHO, POVOADO, VIRADOR ATE ESCOLAS	6º HORÁRIO NOTURNO		
40 ABCDE	E.E. MANHUAÇU\ ANTONIO WELERSON\JOÃO XAVIER	BOSTON CITY , CHACARA VISTA LINDA, PARQUE DAS AGUAS, AUTO POSTO TURBO ATE AS ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	130.48	PREFEITURA
41 AB	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	CÓRREGO DOS VARINHAS CASA DO ZE QUIRINO, SÍTIO DO ADÃO ROQUE, SÍTIO DO VALDECIR, SÍTIO DO IRACI, ENCRUZILHADA DO JOÃO INÁCIO, SÍTIO DO ANTONIO TITO, SÍTIO DO CELSO, SÍTIO DO VANDERLÚCIO, SÍTIO DO EDVALDO, SÍTIO DO VANDO, FRENTE IGREJA DE PALMEIRINHAS - ESCOLA	MANHÃ 6º HORÁRIO	38.68	GLOBAL
42 AB	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO E.M. MARILIA MARIAL	PALMEIRINHAS, CORREGO DOS DIAS EVARISTO, ENCRUZILHADA DOS DIAS, PONTE DA ESCOLA, JOÃO ARCINA, SÍTIO DO MOISES ELIAS,ENTRAD DO DIDICO, SÍTIO DO ELIZIO, NEM ARTULINO, ROBERTO DUTRA, DANIEL VAGEM ELISA BIÃO - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO	37.80	GLOBAL
43 ABDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO E.M. MARILIA MARIAL	ENTRADA DOS COSTAS SOMENTE BR, ATÉ ESCOLA E. DE SACRAMENTO	MATUTINO NOTURNO	40.00	PREFEITURA
44 AB	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	SERRA DOS PEREIRAS ENTRADA DOS COSTAS, CASA DA RAOUEL, CASA DO JORGE, CASA DO ZE PRETO, CASA DO JORGE PIRES	MATUTINO VESPERTINO	38.76	GLOBAL
45 ABDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	SOLEDADE BR, SERRALHERIA, ENCRUZILHADA DOS MALAQUIAS, CASA DO PAULO DA VINA, IGREJA DO DIVINO DOS AMANCIOS, CASA DO GUILHERME, IGREJA - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	59.00	GLOBAL
46 ABDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	ENCRUZILHADA\SÍTIO DO CHIQUITO, CASA DO HERALDO, PONTO DA IGREJA, ENCRUZILHADA DO GUILHERME, SÍTIO DO DINO ENTRADA SERRA DO OURO - ESCOLA	MATUTINO NOTURNO	33.04	PREFEITURA ABC
47 ABCDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	CÓRREGOS MONJOLINHO E MARICÁ	MATUTINO 6º HORÁRIO	122.28	GLOBAL

	EMEI MARILIA MARCIAL	CASA DA VANDERLÉIA, GERALDO GAMA, CASA DO PATRÍCIO, ÁGUA LIMPA, CASA DA CRISTINA, CASA DA GEOVANA, CASADA TAMARA, CASA DA ELIENE, CASA DO EMILIO - ESCOLAS	VESPERTINO NOTURNO		
48 ABC	EMEI Monteiro Lobato/E.E João Xavier da Costa/E.E de Manhuaçu/E.E Cordovil Pinto Coelho /E.M Camilo Felipe Nacif/E.E Antônio Welerson	VALDIRENE TAVARES RHODES, POSTO PICADA, RESIDENCIAL MORADA DO CAMPO, ENCRUZILHADA MIRANTE DA LAGOA CASA DA JANE, BAR DO ZE BARBOSA - ESCOLAS	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	76.44	PREFEITURA
49 BCDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	CÓRREGO MONJOLINHO E BOA VISTA CASA DO SENHOR ELISIO, CÓRREGO MONJOLINHO 2, CASA DO DANIEL, CASA DO DITIM - ESCOLA	VESPERTINO NOTURNO	36.10	GLOBAL
50 ABC	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO EMEI MARILIA MARCIAL	CÓRREGOS : DANTAS E VALÃO CASA DA FABIANA, CASA DO DANTA, CASA DO RANIERI, SUBIDA DO QUEBRA MOLAS, CASA DA MARIA HELENA, - ESCOOLAS	MATUTINO VESPERTINO	89.44	GLOBAL
66 ABCDE	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO EMEI MARILIA MARCIAL	CORREGO FORTALEZA IGREJA BOM JESUS, CASA DA IRADIR, SÍTIO DO TUNIQUEINHO, CHICO FLORINDO, OFICINA DO GENILSON, PLACA PEDRA DO NENEU, SÍTIO DO BEETINHO - ESCOLAS	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO NOTURNO	6 4,56	GLOBAL
84 AB	E.E. SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	CASA D A FABIANA, CÓRREGO DO VALÃO,, CÓRREGO DOS DANTAS ATÉ ESCOLA	MATUTINO	13,04	GLOBAL
51 ABC	E.E. ELOY WERNER	CÓRREGO PEDRA FURADA CASA DO JOAQUIM, ENCRUZILHADA DO CÓRREGO DA LAJE, CASA DO TIAOZINHO, CASA DO EDER, SENHOR RUFO, ENCRUZILHAA DO VALDEMAR, FAZENDA SÃO FRANCISCO, NILTON ARISTEU, GERALDO DA GLORINHA, BEL CARLITO- ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	91.14	GLOBAL
52 ABCDE	E.E. ELOY WERNER EMEI PROF. ELANE FIRMINO	IGREJA BOM JESUS, SÍTIO DO RENAN, PONTE DO D, BR 116, SÍTIO DO ZINHO, SÍTIO DO LOURIVAL, FAZENDA DO LORENTINO, HOTEL NOBIK, - ESCOLAS	MATUTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	37.96	PREFEITURA

53 ABCDE	E.E. ELOY WERNER EMEI PROF. EJANE FIRMINO	CÓRREGO CHILINDRÓ FAZENDA DUTRA, ENCRUZILHADA DO PAULINHO, CASA DO ZIM, CASA DO VADOR, POSTO BARRIGÃO, PORTÃO DO CONDOMÍNIO, CORR'EGO DOS LOPES, CASA DO BADROKA, ENTRADA DOS LOPES, CASA DA GLENDA, ENTRADA DO COLIBRI(VIRADOR), CASA DA ROSI, MANOEL TOLEDO - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 6º HORÁRIO NOTURNO	214.00	GLOBAL
54 AB	E.E. ELOY WERNER	CÓRREGO DOS CORREIAS MERCARIA DO NELINHO, ENCRUZILHADA DO NEY CORREIA, CONGREGAÇÃO CRISTÃ, ENCRUZILHADA DO GILSINHO, JOÃO CORREIA, IGREJA BOM JESUS (ESCOLA Alcebiades), - ESCOLA ELOY WERNER	MATUTINO 6º HORÁRIO	104.94	GLOBAL
55 ABCDE	E.E. ELOY WERNER	CASA DO SR LADINHO, SÍTIO DO JEFFERSON, EM. RITA CLARA SETTE,CÓRREGO SÃO ROQUE – IGREJA, ESCOLA ELOY WERNER	MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 6º HORÁRIO NOTURNO	85.69	PREFEITURA
56 BCDE	E.E. ELOY WERNER	IGREJA BOM JESUS ATÉ ESCOLA ELOY WERNER	VESPERTINO NOTURNO	36.16	GLOBAL
57 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS	CÓRREGO GAMELEIRA CASA DA LIONETE, CASA DA ARIANE, PONTO DA DOIDE, ROBINHO, CASA DO ERASMO, CASA DA ALESSANDRA,, CASA DA CAROL, TREVO DO ITALO - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO	40.41	GLOBAL
57.1 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS	CÓRREGO DA RAIZ PONTO FLAVIO RHODES,, ZEZINHO, CASA DA RITA, CASA DA ROSA, CASA, CASA DO NEI, CASA DA SIMONE, CASA DO JULIO, ENCRUZILHADA DA LUCIA, PONTO DA ROSA - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	45.42	GLOBAL
58 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS E EM OLAVO CICARINE	CÓRREGO TAQUARA PRETA E CÓRREGO SÃO FRANCISCO SÍTIO DA DAVSI, PONTO DA IGREJA CASA DO VITOR, CASA DO GUSTAVO, ENCRUZILHADA DO PABLO, CASA DO EUSEU, VIRADOR DO ONIBUS, CASA DO VANDERLEY, IGREJA GONÇALVES - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	68.94	GLOBAL

58.1 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS E EM OLAVO CICARINE	CÓRREGO DO BOREL FAZENDA DO CARLÃO, CASA DO NELSON BOREL, FAZENDA DR. OSVALDO, ATÉ ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	21.60	GLOBAL
58.2 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS E EM OLAVO CICARINE	CÓRREGO DA RAIZ CASA DO DIEGO, CASA DA ELAINE, CASA DO ANTONIO, - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	18.09	GLOBAL
59 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS	CÓRREGO DOS HOTTS SÍTIO DO DIVINO FOCA, CASA DA NAELI, CASA DA LUZIA, MERCEARIA DA DAIRINHA, SÍTIO DO JOAO FOCA, SÍTIO DO JOSÉ GERALDO, CASA DA REGIANE, SÍTIO DO ABEL FOCA, SÍTIO DO JOSÉ ABILIO - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO	60.00	GLOBAL
60 ABC	E.E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS	SÍTIO CAFÉ E FLORES, VILA FORMOSA, REMANSO, SOKIMICA - ESCOLA	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO		PREFEITURA
61 ABC	E. E. LUDOVINO ALVES FILGUEIRAS	CÓRREGO DO ARROZAL ENTRADA DO CEMITÉRIO, PONTO DA PIZZARIA, PÉ DE ABACATE, PONTO DA PONTE, CASA DO EDILSON, CASA DA LEANDRA, CASA DA VANESSA - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO	28.40	GLOBAL
62 ABCDE	EMEI SEBASTIÃO VITAL/E.E CORDOVIL PINTO COELHO/E.E MANHUAÇU /E. E. ANTÔNIO WELESON/JOÃO XAVIER DA COSTA/E.M CAMILO FELIPE NACIF	CÓRREGO COQUEIRO RURAL JOÃO DURÃES, SÍTIO DO GILVAN , PONTO DO LILI, PONTO DA QUADRA, PONTO DEJAIR DE BARROS, SÍTIO DO ROMARIO, PONTO DO PAXÁ, PONTO DO HORTON, PONTO DO GALDINO, PONTO AGUA LIMPA, PONTO ZE ANTONIO PENÁ, PONTO DO PAULINHO, REPREZA ALPHA VILLE – ESCOLAS – ESCOLA RENATO GUSMAN ATÉ E.E. DE MANHUAÇU	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	162.90 5.	GLOBAL
62.1 AB	E.E. DE MANHUAÇU	ESCOLA RENATO GUSMAN ATÉ E.E. DE MANHUAÇU		12.2	GLOBAL
63 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO EMEI PROF MARIA LUCIA	CÓRREGO SÃO GERALDO, FORTALEZA E GAVIÃO PONTO DO JONAS LEITE, MICHELE DO THIAGO, IGREJA SÃO GERALDO, ENCRUZILHADA CASA DA TIATIANE, CASA DA CRISTIANE, CASA DO CLOVIS, CASA DA LEISSE, CASA DO NEGÓ, ENCRUZILHADA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	133.20	GLOBAL

		DO COMPADRE PEDRO, DESEMBARQUE ESCOLA, CASA DO JOSÉ PAULO, CASA DA SÉRGIA - ESCOLAS			
64 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO EMEI PROF MARIA LUCIA	CÓRREGO BOM JARDIM, JOÃO BENTO E VIEIRAS, SÍTIO DO CHICAO, SÍTIO DO SONICO, SÍTIO DO DINO, SÍTIO DO ZEZÃO, SÍTIO DO ZE ANDRE, CIRRAL DO CAETANO, VILA, SÍTIO DO JOAO POMPEIA SÍTIO ZÉ MARIO, SÍTIO DO CHIQUINHO ROMÃO BR 116, KM 45 SÍTIO DO ZE BAIANO - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	179.52	GLOBAL
65 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO EMEI PROF MARIA LUCIA	CÓRREGO SÃO CAETANO E FORTALEZA ESCOLA PAULINHO QUITA VIANA, CASA DA LUCIENE	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	66.28	GLOBAL
65.01 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO	CÓRREGO GAVIAO E FORTALEZA APARECIDO DO MAGELA, SAMUEL TIRIRICA, CASA DO JOÃO DE DEUS, ENCRUZILHADA DO ELIAS BARBOSA CASA DO SENHOR DINHO, CASA DO AGRIMALDO, SEBASTIÃO RODRIGUES, CASA DA CLAUDIA, ANTÔNIO DA MARIA, CASA DA ALINE, PAULINHO QUITA VIANA, CASA DO TITO, SÍTIO DO MESSIAS LEITE, SÍTIO DO CANUTO – ESCOLAS ARMANDO, CASA DO PABLO,	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	107.92	GLOBAL
67 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO	CÓRREGO SANTA CATARINA DIVISA DE VERMELHO NOVO, SANTUÁRIO DA SAIBEIRA, SÍTIO DO NENÉM, PAULINHO DE LUCA, E.E. MANOEL AGOSTINHO, (DESEMBARQUE) PONTE DO LAVA JATO, GILMAR DA OFICINA, IGREJA SANTA CATARINA, SÍTIO DO ALCIDES - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	45.20	GLOBAL
68 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO	CÓRREGO CHICANA, SOLEDADE, BR, VISTA ALEGRE PONTO DO NEY BRAGA, CASA DA ELISANGELA, ENTRADA DE SOLEDADE, CASA DA ANA JÚLIA PEREIRA, BR, COISA DE MINAS - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	61.48	GLOBAL

69 ABCDE	E.E. MANOEL AGOSTINHO	CÔRREGO BOA VISTA E SAIBREIRAS SÍTIO DO SR ARI, CASA DA SOLANGE, IGREJA BATISTA, CASA DA CLAUDINEIA, CASA MONICA, CASA BRUNA, CASA ADEPAULA - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	55.84	GLOBAL
70	PERL WITE FADILALA	CÔQUEIRO RURAL, VILA CACHOEIRINHA, PONTE DA ALDEIA, BAIRRO SÃO JORGE - ESCOLA	VESPERTINO		PREFEITURA
71 ABC DE	E.E. MARA DE LUCCA PINTO COELHO	BARRAGEM DO SAAE E VILA BOA ESPERANÇA BARRAGEM DO SAAE, SÍTIO DOS PIRES, PONTO DA CACHOEIRA, PONTO DO NENE EDUARDO, CÔRREGO DONA JOANA, SÍTIO DO CELSINHO	MATUTINO 6º HORÁRIO VESPERTINO NOTURNO	124.36	GLOBAL
72	EXTINTA				
73 ABC	EM PONTE DA ALDEIA, E.E. RENATO GUSMAN, E.E. MARIA DE LUCCA , E.E.SALIME NACIF	BR, COLIBRIS E CROCCERIA LEMOS PONTO DOS COLIBRIS, ENTRADA SÍTIO DA GULOSITOS, SÍTIO DO JORGE EXPEDITO, FABRICA DE CARROCERIA, ENTRADA DO GRENVILLE, VILA BO ESPERANÇA, - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO	77.74	PREFEITURA
74 ABCDE	EM PONTE DA ALDEIA, E.E. RENATO GUSMAN, E.E. MARIA DE LUCCA, E.E.SALIME NACIF E.E. DE MANHUAÇU	CÔRREGO SÃO SEBASTIÃO ENTRADA DO SÍTIO JACOMEL, ENCRUZILHADA DA EVA, PONTO DO ROBERTO, SÍTIO DO VANDINHO, SÍTIO ZECA BULINGA, PONTO DO PAULINHO GARCIA, ENCRUZILHADA DO TETÉ, ENCRUZILHADA OLHOS D'ÁGUA, FAZENDA DO ISMAIR, PONTO DA IGREJINHA, SÍTIO NATALIA DO FIZICO - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO	205.98	GLOBAL
74.1 CD	E.E. RENATO GUSMAN , APAE	CÔRREGO SÃO SEBASTIÃO CASA DA ISADORA, CASA DO KEVIN, CASA DO RUAN, CASA DO ALAN, CASA DO NATAN - ESCOLAS	VESPERTINO	62.07	GLOBAL
75 ABCDE	E.E. RENATO GUSMAN , E.E. MARIA DE LUCCA PINTO COELHO, E.E.SALIME NACIF, EM PONTE DA ALDEIA	CÔRREGOS ROÇA GRANDE E BOA VISTA SÍTIO DO ADILIO, CASA DA MAGNA, PONTO DO JOSE GERALDO, PONTO DA LIXEIRA, PONTO DO TREVO, ENCRUZILHADA DO CRISTIANO, ENCRUZILHADA DO WILSON, ENCRUZILHADA DO ALCEMAR, PONTO DO CAMPINHO, PONTO DO SR GERALDO, PONTO DA IGREJINHA, PONTO DO SIRLAN - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO	91.80	GLOBAL
75.1	E.E. MARIA DE LUCCA PINTO COELHO, E.E.SALIME NACIF	CÔRREGOS ROÇA GRANDE E BOA VISTA SÍTIO DO ADILIO, CASA DA MAGNA, PONTO DO JOSE GERALDO, PONTO DA LIXEIRA, PONTO DO	MATUTINO VESPERTINO	110.52	GLOBAL

		TREVO, ENCRUZILHADA DO CRISTIANO, ENCRUZILHADA DO WILSON, ENCRUZILHADA DO ALCEMAR, PONTO DO CAMPINHO, PONTO DO SR GERALDO, PONTO DA IGREJINHA, PONTO DO SIRLAN - ESCOLAS			
76 ABCDE	E.E. RENATO GUSMAN, EM PONTE DA ALDEIA E.E. MARIA DE LUCCA PINTO COELHO, E.E.SALIME NACIF	CÓRREGOS DA TAQUARA PRETA E PALMITAL FAZENDA BARULHO D'AGUA, SÍTIO DO HERMINIO, IGREJA CATÓLICA, SÍTIO DO SAMUCA, PONTO DO PIMENTEL, PONTO DO OSVALDINO, PONTO DA LIXEIRA, ENCRUZILHADA DA IGREJA, MERCEARIA GOMES, PONTO DA MARIA COLUMÉIA - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	195.12	GLOBAL
77 ABC	E.E DE MANHUAÇU/ E.E JOÃO XAVIER DA COSTA/EMEI MONTEIRO LOBATO/E.E CORDOVL PINTO COELHO/E.E ANTÔNIO WELERSON	CÓRREGO DO BÂLSAMO SARGENTO VANDERLEI, ENCRUZILHADA DA CLEUZA DO JORGE, CASA DO JATI, ENCRUZILHADA DO CAUAN, CASA DO MARCINHO, ENCRUZILHADA DA CLEO SILVA, MARIA JOSÉ DE DEUS, SÍTIO DA PALMEIRINHA AZUL, CASA DO FABIANO PENINHA - ESCOLA	MATUTINO VESPERTINO 6º HORÁRIO NOTURNO	136.26	PREFEITURA
78	MANOEL AGOSTINHO	EXTINTA			
79 AB	RENATO GUSMAN E.E.SALIME NACIF	CÓRREGO DO GALHO E VILA CACHOEIRINHA SÍTIO DO FLAVIO, CÓRREGO DO GALHO, VILA CACHOEIRINHA, ENTRADA DA CACHOEIRINHA, SÍTIO DO CELSINHO, SÍTIO DO SIMEÃO BRAZ - ESCOLAS	MATUTINO VESPERTINO	81.68	GLOBAL
80 ABC	E.E. ANTONIO WELERSON			75.60	GLOBAL
81 ABC	E.M. RITA CLARA SETTE, EMEI FILOMENA CORCETTE, E.E ELOY WERNER	CÓRREGO SÃO ROQUE, CÓRREGO DOS LOBOS CASA DA ALESSANDRA, CASA DA VALÉRIA, CASA DO DIOGO, CASA DO JAIME, CASA DO WANDERSON, CASA DO THIAGO, CASA DO IRINEU, SCOLA IVO MENDES, CASA DO CAIQUE, CASA DO GILEARDE, CASA DOGELSON, CASA DO LÉO, CASA DO CALEGAR, CASA DO CRIOLO, CASA DO DAVI, CASA DO GLEIDSON, CASA DA MIRIAN, CASA DA MICHELE, CASA DO GEREMIAS, CASA DO RANDOLFO, CASA DA KÁTIA, CASA DO DENILSON, DESEMBARQUE EMEI FILOMENA CORCETTE, ESCOLA RITA CLARA SETTE, E.E. ELOY WERNER	MATUTINO VERPERTINO NOTURNO	156.00	PREFEITURA BRENO

82	RENATO GUSMAN E.E.SALIME NACIF EM ISABEL DI FUCCIO,	VILA CACHOEIRINHA,	MATUTINO VESPERTINO		PREFEITURA GERALDO
83	E.E.SÃO SEBASTIÃO DE SACRAMENTO	CÓRREGOS VARGEM ALEGRE E CHICANA CASA DO JOSÉ AFONSO, BR 116, CASA DO SEBASTIÃO FERREIRA, CASA DO GABRIEL - ESCOLA	MATUTINO 6 HORÁRIO NOTURNO	52.00	PREFEITURA